

# Sistema de audio para automvil Kicx ICQ 694

Las frecuencias 0 gritan sobre las bajas y no se pueden sintonizar.Haba FOCAL R690 C. Qued satisfecho con ellos, todo fue elegido con moderacin, lo aconsejo.

excelente modelo tornillo, arandela y tuerca, lo que significa que no es necesario preparar los agujeros previamente con un taladro (durante la primera instalacin). Aquellos que anteriormente tenan un sistema de altavoces pueden usar fcilmente los agujeros existentes o los tornillos viejos. Cuando se quita, la malla se vuelve a instalar de manera un poco incomprensible, la capa adhesiva se deforma y provoca una proyeccin desigual, pero esto se puede solucionar.