

Placa Beko HII 64400 ATZG

buen modelo Lo he estado usando durante casi un año. Lo comparo con el panel en otro apartamento, Ikea, parece. Manejo para aquellos que no le temen a las dificultades! Primero debe especificar con qué quemador desea trabajar, luego encienda el interruptor general. Además, es común para la potencia de todos los quemadores y para los temporizadores de todos los quemadores. Me siento como un operador de máquina de cocina. Es imposible hacer 2 operaciones al mismo tiempo, si configura algo para un quemador y algo hierve en el otro, esto es un problema. Apagado de seguridad: si algo se escapa, chirra débilmente una vez y es silencioso, es no siempre audible. Sin embargo, cuando lavas la estufa, y al mismo tiempo los botones, también es delicadamente silenciosa Pero funciona ruidosamente! Es especialmente notable a baja potencia, porque no es una operación uniforme, sino un encendido y apagado constante. Modo automático: no entiendo de inmediato qué era en principio, Solo pensó por qué el panel es maravilloso. Resulta que si agrega energía, mientras la configura, se mantiene, y si baja 0-9-8 ..., entonces funciona durante algún tiempo (según la tabla) en 9-ke, y luego la reduce a la potencia especificada. Puede ser conveniente si ve todos los platos, excepto los turcos (porque es pequeño, y el fondo de los platos debe cubrir al menos un área determinada, esto es para todos los paneles de inducción) opera en el territorio de Ucrania. .. Espero que esto sea un accidente.

buen modelo Lo he estado usando durante medio año. En general, una estufa normal, me gusta cocinar en ella, es conveniente que haya un temporizador para cada quemador. En el quemador más pequeño, un litro de agua hierve más rápido que en un hervidor eléctrico Bosh de 2,2 kw. No hay marco de metal. En definitiva, una placa de cocina bastante decente.

modelo terrible Primera inducción de la historia. Conectado: ve una cacerola de 5 y no una sola sartén de 4. Bueno, compra un TEFAL caro especial, pero no ayudó. El ingeniero de servicio llamado ya no podía pelear en los platos, los tomó para el diagnóstico. Dos semanas después, resultó que el problema está en el interior: es necesario cambiar la unidad de control. Después de otras 2 semanas, lo trajeron de la reparación y lo colocaron: todos los platos que no habían funcionado antes son bastante adecuados para ellos! El problema estaba en el panel. Trabajé durante 3 meses y fallaron dos de los 4 quemadores. Nuevamente el servicio, la espera y el intento del maestro de cambiar el problema de la estufa al cableado eléctrico en el hogar. Se subió al interior, y allí de nuevo el bloque quemado. Mes de servicio "pensado" hasta que después de 50 días perdí los estribos. Resulta que la oficina de representación turca de VEKO no pudo entregar el bloque, aparentemente debido a las sanciones. La saga del regreso ha comenzado. Desde el año en que tuve la superficie, realmente la usé solo 3 meses. Compré utensilios innecesarios. Viajé a servicios (incluso a otras ciudades, porque yo mismo soy de Korolev, soy un servicio en Zelenograd). Y lo probé unas semanas más (de repente miento y funciona perfectamente) antes de transferirme el dinero pagado hace un año ¿Lo necesito? Por sus propios rublos...

un buen modelo Por alguna razón, solo 3 de 4 quemadores funcionan "no ven" la sartén. Todos los

quemadores funcionan con el resto de platos.

excelente modelo (Simplemente funciona, estamos contentos, nos encantó la inducción con I, aunque teníamos miedo antes de comprarlo)

psima modelo (Comprado e instalado a finales de 2012. Trabajé durante un mes sin comentarios y el procesador falló. Se negaron a cambiar la estufa en el servicio - ya la han estado reparando durante 2 meses!!)

excelente modelo (Aconsejo a todos que compren,