Placa Electrolux EHF 6547 FXK

buen modeloprimer panel, nada con que comparar. Realiza todas las funciones sin quejas ni fallas.

excelente modelorecomendar

excelente modeloSi te fuiste de casa, olvidando que la estufa est encendida, se apagar sola al cabo de unas horas. No s cunto ahorrar si la estufa est vaca, pero si asumimos que tambin olvida algn tipo de sartn, entonces tal vez esto lo ahorre, simplemente se evaporar. Despus de apagar, la superficie se enfra rpidamente. Para algunos, esto es una desventaja, pero a m personalmente no me gusta cuando la estufa est caliente por mucho tiempo, porque dejo que las sartenes se enfren en la estufa. Adems, si el material tiene una buena conductividad trmica y se calienta rpidamente, se enfra con la misma rapidez. Prefiere el calentamiento rpido, no te quejes de que se enfra rpidamente.

buen modeloTodo lo que se supone que debe hacer la placa, lo hace bien. Se lava fcilmente. Temporizador para cada quemador. Se calienta bastante rpido, pero, por supuesto, la induccin es ms rpida. El control deslizante no es muy conveniente: no responde a la presin con un dedo, especialmente si las manos estn mojadas, pero se enciende fcilmente con el borde de una toalla o el fondo de una olla. Vi controles deslizantes con una disposicin circular de la escala en accin, es ms conveniente y ms rpido Otra queja sobre la notificacin es que emite un pitido y apaga todos los quemadores que funcionan, si coloca algo en un quemador apagado. Es imposible deshabilitar esta funcin solo para este caso: todas las notificaciones de sonido se apagarn! Pero si retiras la cacerola de la estufa y dejas el quemador funcionando, no chirriar, funcionar hasta que notes que no has apagado el quemador. Si hubiera sabido acerca de tal funcin para apagar, definitivamente habra elegido otro panel.

gran modeloEn la prxima cocina preferir el mismo modelo.

excelente modeloLo compr como el ms econmico por 8500 rublos. Mes y medio despus ya vala 10.000 antes de todas las sanciones. Y ahora el precio es desorbitado. La primera estufa de este tipo despus del gas. Comprado especficamente no de induccin. El cable estaba conectado al difavtomat. La longitud del cordn es de aproximadamente 60 cm. Suficiente trasero. Todava no ha habido fallas importantes. La estufa tiene ms de 1,5 aos.

psimo modelo

excelente modeloLa uso desde hace ms de dos aos, funciona muy bien, no no encuentro tiempo para lidiar con el temporizador, de alguna manera puse goulash para la noche, al final se sec para m) al principio era inusual lidiar con el sensor: se corta cuando entra agua, pero se cur de alguna manera por s mismo resumen - recomiendo

excelente modelo Ya uso esta superficie 1,5 aos. La experiencia del usuario es mejor de lo esperado por las reseas. debe tenerse en cuenta que cada una de las 4 reas de calefaccin tiene su propia potencia: la de 3 circuitos "ms lenta", la "ms rpida", la de la derecha. Una agradable sorpresa fue la posibilidad de configurar un temporizador para cada rea, y el hecho de que el temporizador no solo seala, sino que tambin apaga la calefaccin de esta rea. Tambin me alegro de que, en caso de que el lquido hierva, todo el dispositivo se apague. La funcin de calefaccin continua es conveniente, pero debe tenerse en cuenta que cuanto ms alto se establezca el nivel de calefaccin, ms rpido cambiar al modo normal, cuando la calefaccin se enciende y se apaga. En algunas revisiones, este fenmeno se tom como un mal funcionamiento, pero este es un modo normal. El manual tambin promete apagar la superficie despus de un largo perodo de funcionamiento continuo, lo que es til en caso de "olvidar" que la superficie est encendida. yo mismo Gracias a Dios no experiment este modo. Por supuesto, la superficie se ensucia con cierta facilidad, la salida es lavarla:-). Bueno, o busque una estufa con una superficie blanca o moteada.

excelente modeloDej esta estufa en mi apartamento anterior para actualizarla a induccin. Lo siento mucho!!!! Para frer por induccin: no es realista encontrar la sartn adecuada. Todos los platos italianos con cermica estn arruinados, como resultado, se compr un azulejo de mesa adicional. Escriben que no entienden las manos mojadas? As que estn los que estn secos y no se sienten a la primera. Todo acerca de esta cocina es "orden mdica" y su esmalte blanco anterior todava se ve peor que la vitrocermica despus de quemar la leche. Bueno, si encuentra fallas, no hay raspador en el kit, le aconsejo que lo compre de inmediato. Y as, lo nico, despus de separarme de lo que durante un ao me arrepiento de haberlo cambiado por lo "mejor".

modelo terribleCompr este modelo. Despus de 3 meses, una grieta atraves toda la losa. Adems, no hubo efectos mecnicos. La garanta fue negada. En general, no volver a comprar Electrolux.

modelo terriblepanel roto despus de 2 aos de funcionamiento

gran modelo

gran modelo Gran eleccin. Comprada en diciembre de 2013, ahora un ao despus est como nueva. Es muy fcil de usar, cmodo, no conozco ningn problema en cuidarlo. Aconsejo a todos! No te arrepentirs!!

psimo modeloComprado el 13 de agosto de 2013. En enero, descubr una grieta en la esquina, no en el centro ni en el quemador, solo en la esquina, donde no puedes poner nada, caer al suelo :))). No dej caer nada en la superficie. Bajo garanta, los daos mecnicos, como astillas, rayones, abolladuras no estn cubiertos por la garanta. Pero en el centro de servicio y en la empresa Electrolux, la garanta se interpreta a priori incorrectamente, creando anti-publicidad para la empresa y sus productos. El vidrio se agrieta no solo porque es quebradizo y puede caerse y romperse. Si la grieta comienza desde el interior, no puede ser causada mecnicamente de ninguna manera. Incluso si abre el horno y se mete adentro, todo est soldado all. Incluso es divertido. La garanta significa que si algo cay sobre tu placa o la raspaste con una sartn, entonces no es un caso de garanta, pero

cuando el material con el que est hecha la superficie es de mala calidad, por falta de algunas conexiones o en violacin del proceso o tecnologa de produccin, pierde su fuerza, entonces ya no es dao mecnico. Este es un defecto del producto. Su inadecuacin para el uso previsto. En el centro de servicio, no hacen un examen: salvar a las personas que se ahogan es obra de sus propias manos. Necesita hacer su propia investigacin e ir a la corte. Por 10 mil no vale la pena baarse. Ahora no ser codicioso, volver a comprar Delonghi, el anterior funcion durante 12 aos. Y sin grietas ni quejas. Y hay una garanta para el vidrio, lo reconoc. No compre barato, le costar ms. Ms nervios.

modelo habitualen funcionamiento durante solo 6 das, el caldo "se escap", no se pudo lavar con medios costosos especiales, y no se pueden usar abrasivos, apariencia, como si la superficie tiene 5 aos - Estoy en shock