

Escner Xerox DocuMate 3125

gran modelo Muy buena opción para una oficina mediana! Ha estado funcionando durante 8 meses, muy satisfecho!

modelo terrible Los rodillos guía recogen el tner del papel y lo vierten directamente sobre el cristal del elemento de escaneado inferior. Como resultado, al escanear, se forman dos rayas negras verticales (2 cm de grosor) en la imagen digital, superponindose incluso al texto. Para su apariencia, es suficiente escanear 3-5 pginas, lo que hace que el dispositivo sea inutilizable en principio. El vidrio debe contarse despues de 3-5 pginas (20-25 pginas en el contrato). Es imposible escanear la contabilidad primaria entrante por las mismas razones. El servicio dijo que esto es normal, bien! Solo necesita escanear impresiones en papel xerox de marca, tenor de copiadora de marca, equipo xerox, y todo ser excelente. PD