

A/C Ballu Bravo BSQ-12HN1

Modelo con fallas graves Aire acondicionado con potencia reducida y tambien de muy mala calidad - se rompi ya en el 4to mes despues de la instalacin. No aconsejo comprar!

buen modelo precio = calidad. enfra bien. el aire acondicionado est instalado en la logia - cuando abres la puerta de la habitacin - desde la logia el frescor cubre toda la habitacin .

excelente modelo La mejor eleccin. Modelo equilibrado!

Mal modelo Tan pronto como se instal, la pared inmediatamente zumb por la vibracin de la unidad externa. Luego baj los resortes (aislador de vibraciones) MNDDZb2, comenz a zumbiar menos, pero todava zumbaba. Lo colgu en otra montura: parece que el condominio se ha calmado (o tal vez ahora los vecinos estn zumbando). En general, un extrao bloque externo. S, gracias a este condominio, la instalacin me cost 29 mil rublos (llam al escalador 3 veces) El plstico a veces cruje, pero no mucho. Pero el rel de encendido y apagado de la unidad externa se hace sentir. Antes de eso, haba un condominio de Samsung, ni siquiera saba del rel all, todo estaba en silencio. Y aqu hace clic constantemente (el aire acondicionado no sabe cmo controlar la potencia sin problemas, porque no es un inversor). En el modo de suspensin mnimo, funciona un poco ruidoso, y por la noche apenas enfra una habitacin de 17 m² en este modo (de hecho, baja los grados en 3-4). No enfra muy rpido una habitacin de 17 m² (el lado no da sol), probablemente fue necesario tomar un 9-ku, no un 7-ku UPD: El aire acondicionado es muy ruidoso! Es imposible dormir a la mnima potencia sin tapones para los odos! Ruidoso debido al flujo de aire muy fuerte. Modelo sin xito.

Modelo habitual, nada especial Comprado hace un ao, result ser defectuoso: el compresor se descompuso el sexto mes, esperamos un mes para un reemplazo, el nuevo condominio todava est funcionando bien.

modelo habitual Tan pronto como se instal, la pared inmediatamente zumb por la vibracin de la unidad externa. Luego baj los resortes (aislador de vibraciones) MNDDZb2, comenz a zumbiar menos, pero todava zumbaba. Lo colgu en otra montura: parece que el condominio se ha calmado (o tal vez ahora los vecinos estn zumbando). En general, un extrao bloque externo. S, gracias a este condominio, la instalacin me cost 29 mil rublos (llam al escalador 3 veces) El plstico a veces cruje, pero no mucho. Pero el rel de encendido y apagado de la unidad externa se hace sentir. Antes de eso, haba un condominio de Samsung, ni siquiera saba del rel all, todo estaba en silencio. Y aqu hace clic constantemente (el aire acondicionado no sabe cmo controlar la potencia sin problemas, porque no es un inversor). En el modo de suspensin mnimo, funciona un poco ruidoso, y por la noche apenas enfra una habitacin de 17 m² en este modo (de hecho, baja los grados en 3-4). No enfra muy rpido una habitacin de 17 m² (el lado no est soleado), probablemente fue necesario tomar un 9-ku, no un 7-ku.

buen modeloDispositivo decente

psimo modelo Funciona normalmente solo en modo ventilacin, no estoy conforme con la compra y toda mi familia me apoya en esto, probablemente lo desmontemos...

buen modeloprecio = calidad

buen modelo Despues de presionar el botn de apagado, el ventilador funciona durante un tiempo para eliminar el fro que queda en el sistema, o el calor durante la calefaccin. En mi divisin anterior, encend la ventilacin para esto, pero aqu se proporciona todo. esto le permite no congelar/sobrecalentar la unidad interior (dependiendo del modo fro/calor).Gracias al alto intercambio de aire a alta velocidad en la habitacin soleada (18m), despues de 5 minutos el clima ya es aceptable.

excelente modeloVale la pena tomarlo. Coincidencia de precio y calidad. Lo llev junto con la instalacin en Saratov para una promocin de 15000 + 1150 track.

buen modeloLg 07pk usado antes en otra habitacin. si considera que compr en 2011 por 21,000 el ms barato en ese momento, y este ballu por 10,000, entonces, en principio, ser bueno y ms silencioso que lg. Compr un ballu porque hacen todo el equipo de clima

un modelo excelenteCumple con sus deberes con bastante normalidad. Aunque algunos escriben que es un poco ruidoso (no lo creo)Consejo: Excelente divisin por el dinero! Tmalo!

Mal modeloNunca tomar ningn equipo BALLU, China es diferente de China!

Gran modeloEstamos satisfechos con este split hace su funcion, le ponemos un kit de invierno al comprar. dijeron que en invierno hasta -30 funcionar para calefaccin, nos engaaron como result ms tarde, hasta -30 funciona para refrigeracin. Simplemente no est claro por qu? congelar an ms.