

# Frigorífico empotrado Electrolux ERN 1200 FOW

modelo habitual La peculiaridad del sistema de goteo es la formación de gotas de agua en la pared trasera y, a veces, en los estantes, así como en los productos, y desde el interior del paquete (bolsas, contenedores), por lo que los productos se deterioran rápidamente. Traté de encontrar información sobre esto en Internet (tal vez un defecto), pero en todas partes escriben que esto es normal. Además, el mismo refrigerador está funcionando y el problema es el mismo. Realmente me molesta, porque resulta que el refrigerador no cumple con su función principal. Sacas el pan, y está húmedo. El próximo refrigerador definitivamente será sin escarcha. El refrigerador tiene 9 meses, pensé en cambiarlo después de 3 meses de uso, no hay quejas en cuanto a la amplitud, incluso el congelador es bastante compacto. Para 1-2 personas.

gran modelo Me gusta el frigorífico!

buen modelo No hay reseca, la dejaré. En general, mientras estoy satisfecho: ) La principal ventaja es el silencio! Ni siquiera puedo creer que un refrigerador incorporado pueda ser tan silencioso, aunque todavía no lo he incorporado, no puedo escuchar nada, pero el ensamblaje no es perfecto: las juntas son posibles, verifique con cuidado. Para mí, por ejemplo, el lugar donde encaja la goma de la puerta tiene una diferencia de 0,5-0,8 mm. No es crítico, por supuesto, elástico está más o menos apretado, pero aún quedan espacios, y de alguna manera no puedo creer en la eficiencia energética declarada A +)