## lartillo perforador Bosch PBH 3000-2 FRE 060339420

gran modeloComprado como regalo e inmediatamente a la batalla! Me ha gustado todo, salvo algunas cosillas, el cable es un poco corto, quiero que sea ms largo, mangos de goma y... aunque de qu hablo por esa cantidad de dinero? TODO EXCELENTE!

excelente modeloLo compr para mi casa. Entra en el hormign como la mantequilla, adems de un potente taladro. Si no trabajas en un equipo de striptease, entonces es perfecto para casa o casa de campo de verano.

excelente modeloSolo en uso durante un poco ms de un ao, rara vez usado, pero las impresiones son excelentes !Recomiendo comprar!

buen modelo Lo uso, no muy a menudo, aproximadamente 1,5 aos, principalmente para instalar electricistas: orificios en concreto de 6-12 mm, corona de 80 mm, a veces en madera o metal, luces estroboscpicas con un cincel ranurado. Cuando se trabaja con una corona en un ladrillo, a menudo funciona un embrague de seguridad relativamente suave, pero esto no es un inconveniente, porque. I no estaba destinado a ella. Durante este tiempo nunca lo he llevado a reparar, pero creo que las escobillas, en un futuro prximo, habr que cambiarlas. Por lo dems, estoy contento con el modelo. Eleg entre este modelo y durante un tiempo la novedad Bosch GBH 2-20 D, mientras andaba por tres concesionarios oficiales en dos de ellos, el GBH 2-20 D estaba roto (en uno en garanta, en el segundo el botn de arranque suave no funcion: cuando se presion inmediatamente se activ la velocidad mxima, los vendedores no consideraron que esto fuera un mal funcionamiento). Por lo tanto, la eleccin recay en PBH 3000-2 FRE, adems del peso y el tamao en otros aspectos, es mucho mejor que 2-20 D. Por lo tanto, si desea comprar un martillo perforador bueno y econmico que no sea inferior en funcin a una profesional, esto es lo que necesitas.

O sobrecargado muchas veces, pero est vivo y sigue siendo su juguete favorito en casa)

Compr este modelo, no me arrepiento. El hormign an no se ha perforado, pero entra en el ladrillo como mantequilla! Un animal y no una herramienta.

modelo habitualNada especial en principio

excelente modeloLlevo 1 mes usndolo, las paredes hechas agujeros y luces estroboscpicas diferentes , hay suficiente potencia, muy fcil de mantener, creo que la calidad precio es ideal.La novedad de Bosch result ser excelente. Las opciones ms simples no son interesantes para 2800, 2900, 3000, ya que carecen por completo de funciones principales. Este modelo superior se dise primero, y luego eliminaron las funciones y lo hicieron ms barato, por lo que solo este modelo en mi humilde opinin tiene sentido. Compr este modelo, no me arrepiento. El hormign an no se ha perforado, pero entra en el ladrillo como mantequilla! Un animal y no una herramienta.

## modelo habitualNada especial en principio

excelente modeloLlevo 1 mes usndolo, las paredes hechas agujeros y luces estroboscpicas diferentes , hay suficiente potencia, muy fcil de mantener, creo que la calidad precio es ideal.La novedad de Bosch result ser excelente. Las opciones ms simples no son interesantes para 2800, 2900, 3000, ya que carecen por completo de funciones principales. Este modelo superior se dise primero, y luego eliminaron las funciones y lo hicieron ms barato, por lo que solo este modelo en mi humilde opinin tiene sentido. Compr este modelo, no me arrepiento. El hormign an no se ha perforado, pero entra en el ladrillo como mantequilla! Un animal y no una herramienta.

## modelo habitualNada especial en principio

excelente modeloLlevo 1 mes usndolo, las paredes hechas agujeros y luces estroboscpicas diferentes , hay suficiente potencia, muy fcil de mantener, creo que la calidad precio es ideal.La novedad de Bosch result ser excelente. Las opciones ms simples no son interesantes para 2800, 2900, 3000, ya que carecen por completo de funciones principales. Este modelo superior se dise primero, y luego eliminaron las funciones y lo hicieron ms barato, por lo que solo este modelo en mi humilde opinin tiene sentido. El precio y la calidad me parecen ideales, la novedad de Bosch result ser excelente. Las opciones ms simples no son interesantes para 2800, 2900, 3000, ya que carecen por completo de funciones principales. Este modelo superior se dise primero, y luego eliminaron las funciones y lo hicieron ms barato, por lo que solo este modelo en mi humilde opinin tiene sentido. El precio y la calidad me parecen ideales, la novedad de Bosch result ser excelente. Las opciones ms simples no son interesantes para 2800, 2900, 3000, ya que carecen por completo de funciones principales. Este modelo superior se dise primero, y luego eliminaron las funciones y lo hicieron ms barato, por lo que solo este modelo en mi humilde opinin tiene sentido.