

Fuente de alimentacin Aerocool Kcas Plus Gold 750W

Modelo severamente defectuosoSe incendi despues de un ao y medio de uso. No aconsejo rotundamente, es mejor comprar ms caro

no aconsejo categoricamente.Una cada de hasta +10 voltios en una lnea de doce voltios con una tarjeta de video 1080, la computadora se apaga en una prueba de estrs.

Aconsejo: la unidad est bien ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo y no hay dudas, es silenciosa. No tiene tiradas, no es ruidoso, se compro hace poco, de fiabilidad no dir nada, desde xs, tiene un mes lleno de todo. El certificado de oro inspira confianza. ms el hecho de que es casi silencioso, dentro, como dicen, condensadores japoneses