

Martillo perforador Makita HR2470

Un coche indestructible

Practica aquí 3 rocas sin problemas, cabaas, apartamentos, aislamiento de fachadas...

Esto es 2450 solo Lux. Una leyenda de 2450). Cosa!! ideal para la decoración de interiores. Utilizo el ensamblaje finlandés desde 2008.

un buen modelo Con un impacto más fuerte que el viejo taladro percutor, hay menos vibraciones en las manos. el taladro está obstruido. Es bastante difícil ajustar la posición de la manija lateral. El consumo de energía en reposo es más de la mitad del declarado (voltaje 220-230V).

excelente modelo Excelente modelo extraordinariamente sólido, entrega a tiempo, comprensión del servicio de mensajería y cortes

buen modelo Solo impresiones positivas, hace frente a todas las reparaciones: perforación, cincelado, mezclador, shtroblenie. Realmente hace todo. Mi cartucho no tiene holgura, como dicen por aquí. No se calienta mucho, y noto que el rendimiento calentado se enfría si se enciende al ralentí. Esto indica un buen sistema de refrigeración. Buen material, lo recomiendo. Puse 4 solo por el paquete y el precio.

excelente modelo El modelo cumple totalmente con mis expectativas. Me dedico no solo a la reparación de apartamentos y en todas partes estoy conmigo durante exactamente un año. Con la perforación, shtroblenie hace frente a una explosión. Se las arregla peor con el empaquetamiento de estructuras de hormigón, pero este no es su perfil. Para tales fines, puede tomar algún tipo de línea vertical Interskol y usarla. Pero hace frente a todas las demás funciones por 5!

el modelo habitual Makita no es el mismo ahora, antes era posible trabajar con tal perforadora durante 5 años sin mantenimiento. Y ahora ahorran en todo. Aunque esto es casi universal para todos los fabricantes, progreso, como se suele decir.

psimo modelo Función muy poco exactamente lo mucho que dieron garantía función durante un año, y luego no todos los días y no para horas al día cuando trabajaba, ola a quemado No sobrecargado la experiencia laboral, por así decirlo, y bastante decepcionado por completo en esta empresa Dinero para el viento será mejor comprar otra cosa Así que para la colección que puedes comprar si no no importa el dinero

modelo regular Comprado como una herramienta para uso profesional. Durante 9 meses al año se utilizó profesionalmente. Todos los días durante varias horas. En el taller dicen que fue con esto que acabamos con el golpeador. Durante el año estuve en el servicio cinco veces, de tres días a un mes.

Durante este año, se reparó el cartucho, se cambió el cartucho, se reparó la caja de cambios, se reemplazó el can, se reemplazó el interruptor. Hay que rendir homenaje, todo menos el cambio se hizo en garantía. Pero esto no nos salvó de las miradas de soslayo, como dicen, se encontraron las cucharas, pero quedó el sedimento. Igualmente con nosotros. Me parece simplemente ilógico usarlo como herramienta principal, que pasa una cuarta parte del tiempo en el servicio.

mal modelo Tuve un Makita 2450, servido en un sitio de construcción durante 4 años, es hora de comprar uno nuevo, y ya no lo lanzan, tuve que tomar el 2470 actualizado. Considéralo igual, solo que el botón de reversa se agregó diferente, la fuerza de impacto fue un poco más, y el se agregó peso. Pero lo más desagradable es que el montaje es torpe, en el momento está escrito: Polonia, pero obviamente esto es una mentira. Durante los primeros seis meses, corrí para cambiar una cosa, luego otra vuelta. Comencé con un cartucho que se negó a sostener la plataforma. Reemplazados en garantía, como si reconocieran un defecto de fábrica, pero lo mantuvieron durante 3 semanas (estuvieron esperando el papel), luego el golpe comenzó a desaparecer (cambiaron el chicle). Luego falló la parte eléctrica, se cayeron los contactos. ¿Qué sigue? Se llama mejorado el modelo. No me extraña que digan que lo mejor es enemigo de lo bueno. No sabía pena con el modelo anterior, pero estaba cansado de arrastrar este por los servicios, es bueno que haya una herramienta para reemplazarlo.

modelo habitual En 4 meses lo logré para visitar la reparación dos veces. El primero, se limpiaron los contactos inversos, y el segundo, el can voló. Debido al hecho de que los limpié con una luz estroboscópica, cortada en concreto por un molinillo. En resumen, como dolbezhnik / chipper, no es. Solo taladros agujeros en concreto, hasta 18-20 mm estar bien. La corona tampoco tira, en general esperaba más de Makita, es como una profesional? Los hombres en el sitio de construcción se ven iguales, dicen, ha estado arando durante muchos años. Y mi algún tipo de imperfección, aunque alguien lo descubra pronto, todo el mundo jura que no es falso.

excelente modelo Buen golpe, simplemente bueno sin pretensiones. Hace su trabajo. Y como una herramienta que durar mucho tiempo.

modelo regular Trabajé mucho con este legendario perfil en mi época. Los constructores pueden confirmar que fue una actuación imposible de matar. ¿Qué pasó con el modelo ahora, estoy perdido. Asamblea, por decirlo suavemente - mal. Lo compré para uso personal y aquellos. Cielo y tierra. En los primeros días de trabajo en el modo de impacto, el cincel y el pico comenzaron a caerse. Resultó ser un defecto de fábrica del cartucho, lo reemplazaron en el servicio, sin embargo, de forma gratuita, pero la reparación se retrasó 16 días debido a la falta de repuestos. Como resultado, tengo una reacción decente en un cartucho recién reemplazado, un pico largo camina, solo puedo trabajar tolerablemente con una pala corta, no se habla de taladros largos y agujeros limpios. Además, todavía se calienta mucho, hasta la aparición de neblina: estas son mis impresiones unos días después de la reparación. Rectificado de metal desde el interior, vibración y sospechas de que el rodamiento está cubierto. Y realmente no he trabajado con ellos todavía. Insatisfecho con la compra.

Mal modelo No lo recomiendo si necesitas trabajar profesionalmente.

Peor modelo Muy decepcionado con la calidad del Makita actual. Esta ya no es la herramienta que

puede trabajar con grandes cargas durante mucho tiempo, ni siquiera es adecuada para las necesidades domsticas. Lo llevar a la tienda y me llevar a Hitachi. El perforador tiene 5 das.