## Martillo perforador Makita HR2470

Un coche indestructible

Practica aqu 3 rocas sin problemas, cabaas, apartamentos, aislamiento de fachadas...

Esto es 2450 solo Lux. Una leyenda de 2450). Cosa!! ideal para la decoracin de interiores. Utilizo el ensamblaje finlands desde 2008.

un buen modelo Con un impacto ms fuerte que el viejo taladro percutor, hay menos vibraciones en las manos. el taladro est obstruido. Es bastante difcil ajuste la posicin de la manija lateral.El consumo de energa en reposo es ms de la mitad del declarado (voltaje 220-230V).

excelente modeloExcelente modelo extraamente shoh, entrega a tiempo, comprensin del servicio de mensajera y corts

buen modeloSolo impresiones positivas, hace frente a todas las reparaciones: perforacin, cincelado, mezclador, shtroblenie. I realmente hace todo. Mi cartucho no tiene holgura, como dicen por aqu. No se calienta mucho, y not que el rendimiento calentado se enfra si se enciende al ralent. Esto indica un buen sistema de refrigeracin. Buen material, lo recomiendo. Puse 4 solo por el paquete y el precio.

excelente modelo El modelo cumpli totalmente con mis expectativas. Me dedico no solo a la reparacin de apartamentos y en todas partes I est conmigo durante exactamente un ao. Con la perforacin, shtroblenie hace frente a una explosin. Se las arregla peor con el empaamiento de estructuras de hormign, pero este no es su perfil. Para tales fines, puede tomar algn tipo de lnea vertical Interskol y usarla. Pero hace frente a todas las dems funciones por 5!

el modelo habitualMakita no es el mismo ahora, antes era posible trabajar con tal perforadora durante 5 aos sin mantenimiento. Y ahora ahorran en todo. Aunque esto es casi universal para todos los fabricantes, progreso, como se suele decir.

psimo modeloFuncion muy poco exactamente lo mucho que dieron garanta funcion durante un ao, y luego no todos los das y no para horas al da cuando trabajaba, ola a quemado No sobrecargado la experiencia laboral, por as decirlo, y bastante decepcionado por completo en esta empresa Dinero para el viento sera mejor comprar otra cosa As que para la coleccin que puedes comprar si no no importa el dinero

modelo regularComprado como una herramienta para uso profesional. Durante 9 meses al ao se utiliz profesionalmente. Todos los das durante varias horas. En el taller dicen que fue con esto que acabamos con el golpeador. Durante el ao estuve en el servicio cinco veces, de tres das a un mes.

Durante este ao, se repar el cartucho, se cambi el cartucho, se repar la caja de cambios, se reemplaz el can, se reemplaz el interruptor. Hay que rendir homenaje, todo menos el cambio se hizo en garanta. Pero esto no nos salv de las miradas de soslayo, como dicen, se encontraron las cucharas, pero qued el sedimento. Igualmente con nosotros. Me parece simplemente ilgico usarlo como herramienta principal, que pasa una cuarta parte del tiempo en el servicio.

mal modeloTuve un Makita 2450, servido en un sitio de construccin durante 4 aos, es hora de comprar uno nuevo, y ya no lo lanzan, tuve que tomar el 2470 actualizado. Considralo igual, solo que el botn de reversa se agreg diferente, la fuerza de impacto fue un poco ms, y el se agreg peso. Pero lo ms desagradable es que el montaje es torpe, en el mo est escrito: Polonia, pero obviamente esto es una mentira. Durante los primeros seis meses, corr para cambiar una cosa, luego otra vuela. Comenz con un cartucho que se neg a sostener la plataforma. Reemplazados en garanta, como si reconocieran un defecto de fbrica, pero lo mantuvieron durante 3 semanas (estuvieron esperando el papel), luego el golpe comenz a desaparecer (cambiaron el chicle). Luego fall la parte elctrica, se cayeron los contactos Qu sigue? Se llama mejorado el modelo. No me extraa que digan que lo mejor es enemigo de lo bueno. No saba pena con el modelo anterior, pero estaba cansado de arrastrar este por los servicios, es bueno que haya una herramienta para reemplazarlo.

modelo habitualEn 4 meses lo logr para visitar la reparacin dos veces. El primero, se limpiaron los contactos inversos, y el segundo, el can vol. Debido al hecho de que los limpi con una luz estroboscpica, cortada en concreto por un molinillo. En resumen, como dolbezhnik / chipper, no es. Solo taladre agujeros en concreto, hasta 18-20 mm estar bien. La corona tampoco tira, en general esperaba ms de Makita, es como una profesional? Los hombres en el sitio de construccin se vean iguales, dicen, ha estado arando durante muchos aos. Y mi algn tipo de imperfeccin, aunque alguien lo descubrir pronto, todo el mundo jura que no es falso.

excelente modeloBuen golpe, simplemente bueno sin pretensiones.Hace su trabajo. Y como una herramienta que durar mucho tiempo.

modelo regularTrabaj mucho con este legendario perf en mi poca. Los constructores pueden confirmar que fue una actuacin imposible de matar. Qu pas con el modelo ahora, estoy perdido. Asamblea, por decirlo suavemente - mal. Lo compr para uso personal y aquelarres. Cielo y tierra. En los primeros das de trabajo en el modo de impacto, el cincel y el pico comenzaron a caerse. Result ser un defecto de fbrica del cartucho, lo reemplazaron en el servicio, sin embargo, de forma gratuita, pero la reparacin se retras 16 das debido a la falta de repuestos. Como resultado, tengo una reaccin decente en un cartucho recin reemplazado, un pico largo camina, solo puedo trabajar tolerablemente con una pala corta, no se habla de taladros largos y agujeros limpios. Adems, todava se calienta mucho, hasta la aparicin de neblina: estas son mis impresiones unos das despus de la reparacin. Rectificado de metal desde el interior, vibracin y sospechas de que el rodamiento est cubierto. Y realmente no he trabajado con ellos todava. Insatisfecho con la compra.

Mal modeloNo lo recomiendo si necesitas trabajar profesionalmente.

Psimo modeloMuy decepcionado con la calidad del Makita actual. Esta ya no es la herramienta que

puede trabajar con grandes cargas durante mucho tiempo, ni siquiera es adecuada para las necesidades domsticas. Lo llevar a la tienda y me llevar a Hitachi. El perforador tiene 5 das.