

USB-palo Transcend JetFlash 930C 256Gb

Modelo con fallas graves. Dejé de ser detectado por la computadora al segundo día de uso. El software de recuperación de unidades flash de Transcend no ayudó.

Velocidades declaradas superadas. Funciona. Realmente no lo he usado todavía. En Win se define como disco duro. Actualización: añadidas 2 medidas ms (foto 3.4) de un PC ms potente. La velocidad es grande, pero no mucho. Después de llenar el caché, la velocidad se hunde decentemente.