

destornillador Bosch GSR 10.8-2-LI Professional 060

gran modelo Compr este destornillador hace 4 aos por 7500r. El paquete estaba sin estuche. Lo que complaci: la presencia de una segunda batera, muy conveniente. Qu puedo decir sobre trabajar con l? Con la ayuda de l, construimos 2 casas e hicimos un montn de reparaciones, y l continua trabajando como nuevo. La carga de la batera es suficiente para 3 horas de trabajo intensivo, mientras que se carga en 40 minutos. Durante 4 aos de funcionamiento, las bateras casi no han perdido su capacidad, ya que se mantuvieron y mantienen. El momento del poder es simplemente hermoso, las cabezas de los tornillos y pernos se han apagado ms de una vez. Los taladraron y el acero y el ladrillo y el hormign, todo lleva. Tambin es muy conveniente tener una luz de fondo, especialmente en lugares poco iluminados. Mientras trabajamos con este destornillador, nuestro vecino en el pas ya ha cambiado 3. En general, quien se enfrente a la eleccin de comprar este dispositivo, cmprelo y no se arrepentir!

gran modelo 100% satisfecho con l. Lo puse con l y desmantel el encofrado para los cimientos de la casa de 8 por 8. Tom 5 kg de tornillos autorroscantes (hace 2 aos). Fue su prueba ms dura. El resto de bagatelas de la casa no se pueden contar. Todava funciona. las bateras duran mucho tiempo. En general, un asistente leal y confiable. Recomendado.

gran modelo Tengo un total de 4 de estos taladros. Adems, una copia est trabajando y han estado trabajando mucho y sin mucho cuidado durante tres aos. La reaccin en el cartucho es, por supuesto, notablemente mayor que en casa, pero esto no interfiere con el trabajo. En el otro, con el que tambn trabajo mucho, no se nota ningn contragolpe. Solo necesita manejarlo con cuidado, al menos no apretar los tornillos en el modo de perforacin. Los comentarios sobre el embalaje de cartn parecen absurdos, porque opciones de entrega martima incl. y en L-BOXX, y en maleta, y en bolsa de tela. Al comprar, debe elegir lo que necesita.

excelente modelo Llevo usando este destornillador solo tres das. Hasta ahora, respectivamente, entonces ... Tengo un viejo Makita de 14 voltios. Las bateras ya estn viejas y se necesita un segundo destornillador. Porque necesita una herramienta universal (para el hogar) para considerar con los sin escobillas y el profesional no (el precio es alto), respectivamente, el cartucho es ordinario. El uso de prueba fue para atornillar tornillos para techos en la cantidad de 400 piezas.

Psimo modelo Me compr un destornillador BOSCH GSR 10.8-2-LI Professional. No estoy satisfecho con la compra, tengo que llevarlo al servicio, lo uso solo dos semanas. Aqu tengo una gran pregunta para el fabricante, por qu comprar una herramienta profesional por tanto dinero? Para que despus de eso pasara mi tiempo personal dando vueltas en los centros de servicio? adems del hecho de que gasto tiempo y dinero en transporte, tambn necesito una herramienta mientras est en el centro de servicio! Muy insatisfecho con la compra! No queda nada de Bosch excepto la belleza. Apesta completamente.

un modelo excelente Definitivamente lo recomiendo, pero solo utilcelo para el proposito previsto. Aunque puedes retroceder un poco.

excelente modelo Te aconsejo que lo compres.

excelente modelo Me gust todo, est convenientemente ubicado en la mano, compacto, excelente montaje, en general, estoy satisfecho con la compra.

modelo regular No nombrar el GE como algunos aqu. Est bien hecho en trminos de cuerpo y ergonoma, muy compacto (realmente, respeto), lo principal es una amplia plataforma 10.8. El cartucho est suelto, s. No es la fuente la que sujeta la plataforma, pero en general el cartucho es regular. Es realmente molesto? No estoy all, estoy girando tornillos, tengo otras cosas para perforar. Pero si esto es importante para usted, piense por s mismo: fue una gran decepcin que seis meses despues se reemplaz el botn, se alarg el tiempo, se orden, se cambi durante un mes. Antes de eso, la misma historia con el cargador fue. En resumen, debe pensar en la calidad de Bosch, mientras que Robert escribi una cita sobre el dinero y la reputacin. El segundo punto es que es extremadamente costoso cuando se realiza en solitario. 100 y tantos dlares por una shisha que no sea un cadver sigue siendo un caos. No es sorprendente, pero no vale la pena el dinero S, en general estoy contento con l. Compacto, bien tejido, tcnicamente podra ser un shur genial. Pero es caro, hay jambas, calidad no muy estable, es un triple para el producto en s, si es objetivamente. Es por eso que los entusiastas arrastran a Milka por la colina. S, en general, hay opciones aqu, solo afecta la cuestin de la plataforma

modelo regular El cargador es el tercero en un ao. Adems, la garanta no lo cubre. Segn el ingeniero de servicio, no hay garanta de que "pueda resolver un recurso o romperse". (Entiendo que explica algo incorrectamente, pero me gusta el enfoque en s. :)) Y el ejercicio en s est lejos de ser entusiasta. La caja de cambios cruje, se nota claramente cuando gira el mandril con la mano en el estado apagado, cuando est encendido, la grieta est enmascarada por el sonido del motor. El mandril sin llave comenz a colgar, hay un juego notable en la direccin axial. S, y la sujecin ha empeorado. Puede decir que el taladro ha existido durante un ao, puede hacer un descuento, pero mi taladro anterior funcion durante unos quince aos, hasta que orden vivir mucho tiempo. De modo que, Bosch claramente no es lo mismo. Y definitivamente no para el trabajo, donde el proceso es ms importante que la marca.

modelo habitual Un sueo hecho realidad, me compr un Bosch, hace tiempo que quera uno pequeno y compacto. Sub a los foros, estudi las reseas. Vi mucha negatividad sobre el cartucho, que se considera la enfermedad de Bosch, pero pens que no me engaaran. La tienda eligi entre varios. De hecho, se siente la reaccin del cartucho, pero el vendedor est convencido de que se trata de una camisa y no de un eje colgando. Bueno, lo compr, aunque el precio subi mucho mientras estaba ahorrando. 10k es un poco demasiado, especialmente porque result que no hay un estuche, sino solo una especie de inserto de cartn elbox. En general, el otro da arm una cmoda nueva, instal elevadores y se nota que el cartucho est flojo, esto se nota especialmente en brocas largas o cuando se trabaja con una extensin. Esto es muy molesto en el trabajo.

modelo habitual Lo llev a trabajar en el montaje de muebles. Tom todo en cuenta, y las bateras de litio, y el momento, y compacidad, e iluminacin. Todo esto es normal. Al principio, el problema era que una batera no se cargaba, solo un defecto de fbrica. Fuera de la caja, uno estaba con carga y el segundo cero, antes y despues de cargar cero. Cambiado en la tienda, sin palabras. Despues de dos meses, el cargador se quem. Cierto, fue reparado por una tarifa, la garanta no cubre ni el cargador ni la batera, trabaj durante seis meses sin ninguna queja especial, excepto por el juego del cartucho, que cada da se afloja ms. A medida que se vuelva crtico, tendr que cambiarlo, ya ha pedido el precio en el servicio, tirar de 3,5 a 4 mil. Es una pena que la calidad de los componentes azules de Bosch est decayendo.

mal modelo Estuve satisfecho con el destornillador durante ms de un ao, trabaj de vez en cuando en el campo y en casa en bagatelas . Estaba seguro de que Bosch, especialmente el azul, es confiabilidad. S, cmo. Ahumado, parado en el momento ms inesperado. En el taller determinaron que el bobby estaba muerto, se rompi la escobilla y se quem el motor! Reparar + El motor cuesta tanto como compr un destornillador hace un ao, pensando, lo ms probable es que no lo repare, pero comprar un destornillador de otra marca con este dinero. Ya no hay confianza en Bosch.

excelente modelo Tengo este Shurik desde hace 4 aos. Entonces apareci el nen muy rentable. Muy contento con ellos. Su principal ventaja es su peso! Muy ligero y al mismo tiempo con un buen momento! No hay tal momento con tales dimensiones! Sobrevivi la construccin de dos cabaas, trabaj tanto l mismo como entreg a los trabajadores contratados. Hicieron de todo, desde montar paneles de yeso hasta mezclar con batidores de pintura. Cay 6 metros sobre el concreto y qued intacto! Solo qued una abolladura en el mango. La capacidad de la batera es relativamente pequea, pero se carga muy rpido. Es conveniente que el husillo tenga un bloqueo mecnico, puedes cambiar la herramienta sin problemas. Con el tiempo, el cartucho comenz a funcionar, y este ao el cartucho nativo se desmoron, y esta pieza de repuesto no estaba disponible, y cuesta 1500! Vitoger decidi recoger anlogos. Afortunadamente, un cartucho que vale solo 400 rublos vino de makita, lo que le dio una segunda vida a esta maravillosa herramienta! Se lo recomiendo a todos, a menos, por supuesto, que la calidad de Bosch no haya disminuido en 4 aos. Desafortunadamente, la disminucin de la calidad de la produccin se ha convertido en la tendencia de nuestro tiempo....

mal modelo Igual que muchos: un problema con el cartucho. Lo compr, vi que hay una pequea reaccin. Pero estaba en todos los destornilladores, y tolerante. Dos semanas en el montaje y desmontaje de muebles, el cartucho se solt, hay que presionarlo constantemente, se cae la broca. Lo di para diagnsticos, determinaron que se borraron las ranuras del titular. Y dado que se trata de un cartucho, un conjunto de reemplazo, y el costo del 30% de toda la shura. No creo que lo hayan cambiado por algo ms fiable. Veamos qu sigue. Un "buen" comienzo para una herramienta profesional de Bosch. El precio no se corresponde con la calidad en absoluto. Incluso para una casa, esta es una jamba demasiado grande. definitivamente es imposible trabajar con eso. El motor comenz a vibrar bajo carga despues de unos seis meses. Y un ao despues entr en negacin y estpidamente se quem. Es una herramienta profesional? Cambi el motor por el dinero, dijeron que el caso no est en garanta. Y lo hizo en vano, porque despues de 4 meses las bateras se fueron agotando una tras otra. Total 1 ao y 4 meses estuvo en trabajo. Una herramienta poco fiable que no funciona no es adecuada para el uso diario.

recuper el dinero invertido, pero no msutilizado 2. 5 aos muy intensamente (ensamblador de muebles) 8 meses despues de la compra, la caja de cambios vol: compr una cabeza nueva. La nueva sirvi durante casi 2 aos, el interruptor de direccin se rompi