

Neumtico acondicionador Panasonic CS/CU-LE9NKD

excelente modelo, me gust muchoAire acondicionado realmente genial, las razones principales para comprarlo son el inversor y la funcionalidad genial. Comprando an ms satisfaccin, 100% de sus propios centavos. Lo recomiendo!

En general, un excelente condominio, funciona bien, lo encend y se me olvid, es perfecto para m.

Lo recomiendo mucho!El condominio se instal hace casi un ao y medio, funciona perfectamente, no tengo quejas sobre l. . Lo recomiendo ampliamente!

Condo vale 100% el dinero, un dispositivo genial de alta calidad.

Condo es genial, su dinero vale 200%! Mi esposa y yo estamos muy satisfechos con la compra.

excelente modelo, me gust muchoComprado en mayo del ao pasado - excelente vuelo, condominio agrada!

excelente modelo, Me gust muchoComprado hace dos aos en una habitacin de 22 m2, Puedo decir que el precio es bastante justo - se enfra perfectamente, condominio confiable de alta calidad, verificado.

excelente modelo, me gust muchoEl condominio es genial!

excelente modelo, me gust muchoEn general bomba de condominio!

excelente modelo, realmente me gustMejor que el raj, el aire acondicionado es realmente bueno!

excelente modelo, me gust mucho Una vez ms veo que debera gastar un poco ms de dinero y comprar algo de calidad que vale la pena. Recomendando!

Se coloca en una habitacin de 20 m2, logra enfriar casi todo el apartamento (en la cocina, la temperatura del aire baja un par de grados). Bastante silencioso, si lo pones en modo Quiet solo puedes escuchar como sale el aire. La unidad exterior tambien es muy silenciosa, porque cuelga en el balcn, e incluso detrs de la pared, no se puede escuchar desde la habitacin, si sale al balcn, puede escuchar un leve chirrido. Es imposible no mencionar el precio: lo conseguimos por 17.500, lo compramos a travs de una tienda en Inea. Es una pena que el montaje no sea Malasia, pero sera absolutamente fantstico. Me sorprendi mucho la falta de luz de fondo en la pantalla del control remoto

por la noche, debes resaltarlo con una linterna o un telefono, una idiotez. El cable de alimentacin del kit es extraamente corto: no llega a la toma de corriente solo 20 centmetros, aunque la unidad se

colg justo debajo. De entrada, la longitud del cable es estndar de 1,8 m. Cuando se les pidi que extendieran el cable, los instaladores respondieron que en este caso la garanta caduca. Es extrao, como no haba enchufe para el cable de alimentacin en el kit, pusieron el suyo, es decir. esto no parece afectar la garanta. Bueno, esperemos que no llegue a garanta) En general, lo hemos estado usando durante un mes, hasta ahora no hay quejas, veamos qu sucede despus. , logra enfriar casi todo el apartamento (en la cocina, la temperatura del aire baja un par de grados). Bastante silencioso, si lo pones en modo Quiet solo puedes escuchar como sale el aire. La unidad exterior tambin es muy silenciosa, porque cuelga en el balcn, e incluso detrs de la pared, no se puede escuchar desde la habitacin, si sale al balcn, puede escuchar un leve chirrido. Es imposible no mencionar el precio: lo conseguimos por 17.500, lo compramos a travs de una tienda en lnea. Es una pena que el montaje no sea Malasia, pero sera absolutamente fantstico. Me sorprendi mucho la falta de luz de fondo en la pantalla del control remoto

por la noche, debes resaltarlo con una linterna o un telfono, una idiotez. El cable de alimentacin del kit es extraamente corto: no llega a la toma de corriente solo 20 centmetros, aunque la unidad se colg justo debajo. De antemano, la longitud del cable es estndar de 1,8 m. Los instaladores respondieron a la solicitud de aumentar el cable, lo que anular la garanta. Es extrao, como no haba enchufe para el cable de alimentacin en el kit, pusieron el suyo, es decir. esto no parece afectar la garanta. Bueno, esperemos que no llegue a garanta) En general, lo hemos estado usando durante un mes, hasta ahora no hay quejas, veamos qu sucede despus.

modelo regularEl El requisito principal era un inversor econmico con un bajo nivel de bloqueo de vibraciones para la instalacin en una casa de madera. Apenas se puede escuchar el exterior, solo el ruido del ventilador. Aqu Panasonic se puede poner 5 puntos. Para eliminar por completo la transmisin de vibraciones al rbol, puse la unidad externa en amortiguadores de vibraciones. La tapa bajo los tubos no es prevista por la construccin.2. El intercambiador de calor no est cubierto en la parte posterior, no hay rejilla. Por un lado, es ms cmodo limpiarlo, pero por otro lado, es muy fcil silenciarlo. 3. El intercambiador de calor no parece estar anodizado. En consecuencia, creo que no vale la pena esperar una durabilidad especial.Bloque interno: 4. Debido a la mala calidad de la fabricacin de plstico, las banderas que regulan la direccin horizontal del flujo de aire cuelgan y traquetean en la compuerta de aire. El problema se resuelve arrancando la bandera y colocando una arandela delgada cortada de un tubo de goma adecuado debajo del eje de rotacin desde arriba. El grosor de la arandela es de aproximadamente 0,7-1 mm, se selecciona individualmente para cada bandera :-))5. Cuando est encendido, puede escuchar claramente el funcionamiento del motor del amortiguador de aire. En buen estado de funcionamiento, parece ser inaudible.6. Bueno, la falta "propietaria" de Panasonic: un pequeo ngulo de ajuste del flujo de aire. La imposibilidad de dirigir el flujo horizontalmente PS Cerca hay un inversor de General Climate. Entonces, de alguna manera, est hecho de manera ms slida. Los tubos estn cubiertos, el intercambiador de calor en el exterior est anodizado, el bloque interno no necesita ser "terminado con una lima". Lo nico es que su compresor es ms ruidoso, en general si necesitas un externo silencioso y que no vibre entonces lo puedes tomar, teniendo en cuenta que existen brazos directos que solucionarn el problema del rebote de las banderas.