

Computadora porttil HP 15-DW3008UA 424A5EA

gran modelo, me gust muchoAyud a mi amigo a elegir el modelo dw-3015ua, el nico controlador que funcion de todas las opciones probadas. GRACIAS)

Definitivamente vale la pena el dinero.Debe descargar una de las distribuciones de bits de Windows 1064 ms recientes (20H2 o 20H2 v2), que agrega soporte para NVMe. Descargamos el controlador "Intel Rapid Storage" del sitio web de HP, pero del kit de controladores de otra computadora porttil (HP 15s-fq2000): ,, descrguelo. Enlace directo para descargar el controlador: descomprima el controlador (por ejemplo, usando "WinRAR") en una carpeta separada, llammosla "sata". Creamos una unidad flash USB de arranque Windows 10 de 64 bits (20H2 o 20H2 v2). Copie la carpeta "sata", con el controlador desempaquetado, en la raz de la unidad flash de instalacin finalizada. En la etapa de seleccin de una particin para la instalacin, aparecer una ventana vaca " busque la carpeta "sata" preparada por nosotros, haga doble clic en ella, busque la carpeta "F6", seleccinela con un clic y haga clic en "Aceptar". En la siguiente ventana, hay dos controladores "Intel RST" que debemos instalar. Despus de instalar los controladores, aparecer "Espacio no asignado". Este es nuestro SSD con una capacidad til restante de unos 470 GB, seleccinalo. Despus de instalar y activar el sistema, instale las actualizaciones y los controladores faltantes se recuperarn solos. busque la carpeta "sata" preparada por nosotros, haga doble clic en ella, busque la carpeta "F6", seleccinela con un clic y haga clic en "Aceptar". En la siguiente ventana, hay dos controladores "Intel RST" que debemos instalar. Despus de instalar los controladores, aparecer "Espacio no asignado". Este es nuestro SSD con una capacidad til restante de unos 470 GB, seleccinalo. Despus de instalar y activar el sistema, instale las actualizaciones y los controladores faltantes se recuperarn solos.