

SSD KingstonSXS2000/2000G

Velocidad declarada solo en el primer tercio de la capacidad de los medios Por tal dinero, tal inestabilidad de velocidades (especialmente grabacin) es inaceptable ya en el llenado de solo 1/4-1/3 de la capacidad del disco. Dejar que el disco "descanse" y borrar el cach no ayuda mucho. Despus de leer reseas de importacin y comparaciones de este disco con otros, descubr que tal trabajo se debe a los compromisos hechos por los ingenieros. La comunicacin con el soporte termin con el hecho de que despus de las pruebas fotogrificas desaparecieron rpidamente del aire. Realmente no lo recomiendo. Ni siquiera han pasado 14 das todava. Intentar devolverlo, aunque dudo que funcione.

modelo con graves defectos Haciendo trampa con la velocidad! De hecho, entrega 800-1000mb/s. Y esto est en la macbook m1max superior y en la PC con chipset x570. Ahora estoy pensando en llevarlo a la tienda.