

Sierra Makita MLT100

Makita ya no es lo mismo ((Makita siempre se ha complacido con una herramienta de alta calidad, pero en los últimos 3-4 años su calidad comenzó a disminuir gradualmente. Puede ver los ahorros en materiales (donde antes había una rigidez absoluta, ahora hay un espesor reducido y no existe tal rigidez), en los métodos de procesamiento (piezas estampadas en lugar de fresadas o fundidas) y el ensamblaje cuidadoso de las estructuras (reacción inesperada e inconsistencias en lugares críticos). muchas cosas buenas de un colega, de hecho, resultó tener fallas significativas, y el precio es considerable.