

Batera de coche Bosch 542 400 039

La batera tiene poco ms de un ao, la compr el verano pasado. Funcion bien durante exactamente un ao, el motor de arranque gir el primer invierno incluso a -25, pero ya este otoo a +10 comenz a descargar. Despus de varias descargas completas, fui a la estacin de servicio. Al principio pens que el problema estaba en el generador o fugas de corriente, revisaron todo en la estacin de servicio, result que el generador estaba en buenas condiciones y tampoco se encontraron fugas de corriente. Ahora me estoy salvando con un arrancador y eligiendo una batera nueva.

Estoy satisfecho, tengo una buena. No puedo decir nada sobre los modelos 2016, pero el 2008 modelo sirvi honestamente 8 aos, y durante todo el tiempo nunca recargu. Y si, fue comprado en Ucrania en una tienda especializada.

no compre ms BOSCH. Hoy, una vez ms, al arrancar el motor, sent que se estaba asentando de nuevo, lo saqu del garaje, lav el auto, comenc a arrancarlo, solo el motor de arranque se agrieta aunque la energia de la bateria. gastado slo con las puertas abiertas y luego no por mucho tiempo. Tuve que empezar rodando hacia atrs como de un empujador. Hoy la pongo a cargar de nuevo si no ayuda, voy a comprar otra batera.

un modelo ordinario, nada especial. Incluso al comprar, not un bajo voltaje en las terminales.

Necesito buscar algo mejor. Es basura que solo funciona durante un ao

Mientras est caliente, funciona bien. En el fro, se descarga muy rpidamente. Y despus de 3 aos, muri por completo. Esperaba un mejor desempeo de tal marca.

Al estudiar las reseas, llego cada vez ms a la conclusin de que estamos siendo absorbidos por cualquier marca. Todo lo comprado "all" (en Europa) es caro, pero dura menos de 10 aos todo lo que se compra "aqu" (CEI, Ucrania), muere de inmediato! La batera VARTA de un camin trado en 2005 empez a cansarse. Qu hacer, qu cambiar, no tengo ni idea. Por experiencia, ese "aqu" no se puede comprar morir en un ao en el mejor de los casos! Al menos 20 al menos 30 heladas, retorcidas como locas. Los ultimos MUTLU tambien mueren en un ao y no giran ni una puta cosa, y MUCHO MAS FACIL LOS ANTERIORES!!! |servio solo 2 aos

Compre una batera Bosch en la primavera de 2012, condujo normalmente en verano y otoo, en las primeras heladas el motor de arranque no funcion bien, la recarga del rectificador ayud la primera vez, en heladas severas la batera finalmente zдох, tuve que comprar otro pero no Bosch !!

No creo que tenga sentido pagar de ms por una marca! Bosch - desafortunadamente