

# Sierra de vaivn Bosch PST 670 06033A0722

excelente modelo, me gust muchoExcelente rompecabezas es un placer trabajar con l. El lienzo no se rompe, la vibracin es muy dbil, es fcil y rpido cambiar la lima de uas, la lnea de corte es claramente visible. El juego incluye cinco limas de uas y cinco piezas de proteccin contra astillas. Longitud del cable 2,5 metros. Hasta ahora, solo la primera impresin.

excelente modelo, me gust muchoHerramienta pequea pero bastante poderosa. Cmodo, con un mango de buen agarre. Aserrar perfectamente, con confianza y sin holguras. Funciona silenciosamente, puedes ajustar la velocidad de corte.

No es caro, funcional, con buen plstico en el cuerpo. Las limas no caminan durante la operacin, dejando un corte parejo Hace un poco de ruido durante la operacin.

buen modelo

buen modelomodelo normal por el dinero . utilizado por los ensambladores al ensamblar muebles (cortar la mesa, todo tipo de recortes ... ) en general, ha estado funcionando casi todos los das durante el segundo ao ya.

modelo terrible La sierra de calar casi nunca se us  
Lo compr, pens que era Bosch, pero para siempre

modelo habitualEn general, el rompecabezas es una basura. Trabajo mucho, pero no disfruto mi trabajo. No lo recomiendo.

modelo terribleDispositivo barato. El plstico no es muy feliz, en comparacin con otros (modelos ms caros) y de precio similar (Makita) es un inconveniente. En general, este milagro se quem despus de seis meses de uso (en la casa de campo, en general, lo usaron de 10 a 15 veces). Desmantelado, el motor se abre paso, lo ms probable es que sea un circuito entre vueltas. voy a investigar mas a fondo) Trabajo mucho, pero no disfruto mi trabajo. No lo recomiendo.

modelo terribleDispositivo barato. El plstico no es muy feliz, en comparacin con otros (modelos ms caros) y de precio similar (Makita) es un inconveniente. En general, este milagro se quem despus de seis meses de uso (en la casa de campo, en general, lo usaron de 10 a 15 veces). Desmantelado, el motor se abre paso, lo ms probable es que sea un circuito entre vueltas. voy a investigar mas a fondo) Trabajo mucho, pero no disfruto mi trabajo. No lo recomiendo.

modelo terribleDispositivo barato. El plstico no es muy feliz, en comparacin con otros (modelos ms caros) y de precio similar (Makita) es un inconveniente. En general, este milagro se quem despus de seis meses de uso (en la casa de campo, en general, lo usaron de 10 a 15 veces).

Desmantelado, el motor se abre paso, lo ms probable es que sea un circuito entre vueltas. voy a investigar mas a fondo)