

Sierra de vaivn Bosch PST 900 PEL 06033A0220

excelente modelo, me gust mucho De momento tiene 9 meses de uso, no hay quejas. Me gust el sistema de archivos adjuntos SDS, simple y conveniente. Hay una luz de corte. Es posible activar el movimiento del pndulo, las pequenas fluctuaciones aumentan la eficiencia de los movimientos de la sierra y lo obligan a "morder" la superficie. Adems, tal amplitud elimina bien el aserrn del corte. Como resultado, esto aumenta la inmersin de los dientes y acelera el corte. De esta forma, es ms fcil aserrar piezas, como una encimera de cocina o barras. Para cortar el tablero de aglomerado, tablero de fibra o madera contrachapada 18 habitual, apago el movimiento del pndulo. No encontr un adaptador para una aspiradora a la venta e hice uno casero con una vieja tubera de alcantarillado, lo nico que tuve que comprar fueron dos metros de corrugacin del dimetro 32. Incluido: antiastillas 1pc, dispositivo para controlar la direccin de corte 1pc, proteccin de plstico transparente, para que las virutas no se desprendan 1 ud, una lima de uas con dientes grandes 1 ud y un recipiente para guardar hasta 4 limas de uas 1 ud. Longitud del cable de red 2m.

Satisfaccin total 100%Bosch ° Bosch, recomendado.

Potente y al mismo tiempo ligera y maniobrable sierra de calar. Se acuesta la mano conveniente, en la mano, como el guante. Si est buscando una mquina sin problemas para una variedad de tareas domsticas, una sierra de calar es para usted. Corta todo para m: un movimiento suave, un corte suave, selecciona bien con un corte rizado.

Corta el material bien y con precisin. Lo suficientemente potente, con un andar suave, la vibracin es mnima, las virutas son casi invisibles. En trminos de funcionalidad, tampoco est mal: hay un golpe de pndulo, un regulador de frecuencia de golpe y una cmoda fijacin de la cuchilla. Una plantilla especial con marcas marcadas ayuda a cortar uniformemente.

un modelo excelente, me gust muchoConfo en los productos de esta TM, as que cuando decid comprar una sierra de calar, inmediatamente me decid por Bosch ya no perdi. Una herramienta muy til y prctica. Es liviano, el mango es cmodo, hay una luz de fondo en caso de iluminacin insuficiente y una escala superpuesta especial con una lnea marcada para una sierra suave. El kit tambin viene con una tapa especial que evita que el aserrn se disperse en diferentes direcciones. Todos los botones estn convenientemente ubicados, por lo que, en principio, puede controlar la herramienta con una sola mano.

Excelente herramienta para uso domsticoBuena mquina con un montn de chips bien pensados para cortar. Ligero, cmodo en la mano. Un buen paseo suave y hay una regla especial para un corte suave. Todos los archivos se almacenan directamente en la herramienta

hay un estuche de lpices debajo, donde puedes poner algunas cosas. Tambin hay un perno especial en la suela, al desenroscarlo puedes cambiar el ngulo de inclinacin.

buen modelo No capt los momentos agradables, que son varias veces ms altos. Con aserrado descuidado, Bosch tambin lleva la delantera, con cuidado, todo est bien en modelos menos pomposos. El regulador de pndulo est en el mismo Martillo y no solo. Entonces....

Esta sierra de calar BOSCH es simplemente perfecta, tanto para aficionados y en casa, como para profesionales. Esta es la mejor sierra de calar, no solo de la lnea BOSCH, sino tambin de todo lo que se vende en Rusia. Tiene todo lo que puede. Y el controlador de velocidad, y el socavamiento del pndulo. Y soplando aserrn e iluminacin brillante Y un inserto de virutas y una gua para aserrado directo. La calidad de las sierras de calar Bosch ha sido probada durante dcadas. Y muchos centros de servicio de Bosch ayudarn con las piezas de repuesto, el servicio y las reparaciones.

gran modelo Este modelo est fabricado en Hungra. He estado usando rompecabezas por ms de 30 aos. Y sierras de calar Bosch, incluidas. Anteriormente, los hngaros ponan sierras de calar Bosch, muy poca lubricacin. Y se pusieron calientes. Por lo tanto, desmantel inmediatamente este BOSCH y me sorprendi que los hngaros no se arrepintieran de los lubricantes aqu. Golpearon desde el corazn. Y tambin agregu nuestra grasa "Litol 24". A la velocidad 1, la sierra de vaivn era ms silenciosa que la mquina de coser. Mir la mecnica del rompecabezas. La solidez del eje es la ms poderosa. Todo est hecho, perfecto. Esta es la "mquina" ms verstil para aserrar todo lo que se vende en Rusia. El mejor rompecabezas en Rusia hasta ahora. Y los centros de servicio BOSCH, que estn repletos en Mosc, te ayudarn a cambiar los consumibles de la sierra de calar BOSCH, sin problema. BOSCH durar mucho tiempo! Trabajar con l es un placer.

gran modelo No ahorre 1-2 mil rublos en cosas que estn diseadas para funcionar durante ms de un ao. Probado por la experiencia, existe incluso una unidad fraseolgica de este tipo. Esta es la primera experiencia de operar una herramienta de este tipo, hasta ahora no hay problemas. Aconsejo, la calidad es muy buena, creo que no encontrars mejor por 4900. Panel de madera incluido. Puede conectar una aspiradora durante el funcionamiento, lo que facilita el proceso de limpieza, ya que se libera mucho polvo fino durante el corte. Le doy 5 de 5!

modelo terrible Muy decepcionado, es realmente el peor rompecabezas de todos. Ya escrib sobre la succin de chips y publiqu una resea aqu. Ahora estoy editando y agregando, despus de un mes de uso, el archivo comenz a retirarse y el golpe de pndulo se detuvo por completo. Lo llevar al servicio

excelente modelo Excelente modelo: suficiente potencia y capacidad de control, la sierra siempre est mirando el archivo y todo est bien. Hasta ahora, una delicia.

un buen modelo Cuesta en consecuencia. Aunque es muy adecuado para la casa. Aconsejo a todo el mundo que no malgaste el dinero y compre una buena herramienta.

buen modelo Le doy una buena nota, porque fue un placer trabajar con esta sierra de calar. De los menos. Hay cierta sensacin de debilidad en el diseo. El regulador de paso del pndulo sali volando de inmediato, logramos insertarlo nuevamente, todo funcion. La ineficiencia de la eliminacin del aserrn ya se ha notado antes, tambin trat de trabajar con una aspiradora, pero me negu debido a la completa falta de sentido de la idea. Y s, el marcador en la suela exterior est un poco desalineado

con la línea de corte, pero rápidamente aprendí a tomar la corrección. En general, repito, las sensaciones son muy agradables: ergonómica, flujo de aire, presencia de un estuche con limas en la suela, iluminación, funcionamiento del motor, ausencia de vibraciones (hay ligeras vibraciones cuando se enciende el pendulo, pero esto es física, no puedes escapar de ella). Pero todo terminó abruptamente. Cuando se encendió, el archivo "retrocedí" y la montura de liberación rápida ordenó vivir durante mucho tiempo (lo más conveniente, por cierto). La montura giró 90 grados e incluso rayó la carcasa. En total, el rompecabezas se usó el verano pasado durante seis meses, de vez en cuando. Y este año cortaron una docena de listones y un poco de revestimiento. Aclarar el coste de las reparaciones, pero algo me dice que los recambios Bosch, como siempre, cuestan tanto que sale más barato comprar una nueva sierra de calar.

buen modelo Buena sierra de calar para un trabajo de calidad. Pero, una gran desventaja para mí es el diseño de extracción de polvo. Al conectar una aspiradora industrial, el polvo no se aspira en absoluto. La salida de polvo está demasiado lejos de la lima y es demasiado pequeña. Si simplemente conecta la aspiradora con la sierra de calar apagada, se activa una pequeña entrada de aire, pero tan pronto como comienza a trabajar con ella, el flujo de aire de enfriamiento creado por la sierra de calar sopla todo en la dirección opuesta. Como resultado, no aspira el polvo, sino que lo sopla. Aspirador Hitachi 3600. Y así el rompecabezas es bueno. Antes trabajaba con una Makita, esta corta mejor. Si hubiera sabido de la extracción de polvo, no la hubiera comprado.

excelente modelo 4 da hay una reparación de emergencia. Los bebemos todos. Y tableros de fibra laminados, y madera, y madera contrachapada, y OSB. Todos vuelan! Chapa de acero de 2 mm con la misma soldadura que el contrachapado.