

Baera Triton Iris 130x70

Modelo regular Curva de bao. 1. cuando se instala con el fondo sobre una superficie horizontal, el borde superior de la tina (corto) no es horizontal. La diferencia con las costuras en el azulejo es muy notable, debe alinear el borde superior con el azulejo inclinando el marco. 2. los lados largos tambien son curvos, es decir, la baera no est pegada a la pared. Si coloca las esquinas contra la pared, el espacio en el medio es de 5-7 mm El marco del kit parece ser de otro bao, los orificios para las barras verticales no coinciden verticalmente con los insertos de fijacin especiales en el bao. PD Si tienes un taladro y una amoladora, no hay nada delictivo. Si necesitas un producto terminado, es mejor buscar otro fabricante.

gran modelo Vivo en una familia pequena, el bao es muy pequeno, haba una cabina de 90 por 90, despues de un ao de operacin qued completamente inservible (su precio era economico, pero no pens que se desmoronara en un ao) se decidi poner la antigua versin probada de la baera, subi un mximo de 1,3, el acero se barri de inmediato. traquetea, hace ruido, etc., es muy problemtico encontrar una fundicin de este tamao, la ofrecieron por encargo a un precio ms caro que una ms grande (decid confiar en las tendencias modernas y poner una baera de acrilico, luego de monitorear en internet y consultar con los vendedores, tome una tina Triton, si sinceramente no confiaba en el acrilico- de apariencia endeble, no inspira confianza, pero se ofrecieron a caminar, sentarse en ella y aguantar mis 100kg sin incluso crujiendo, inmediatamente me advirtieron sobre la limpieza peculiar del revestimiento (no con polvos), recomendaron lavar con una esponja con detergente para platos, lo que me gust es una garanta de 10 aos, la profundidad del bao, en comparacin con el acero cielo y tierra, en general, qued satisfecho con la compra,