

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN725N

No seas tacaño y toma algo más caro con una antena. Me tomé tal reserva: a veces Internet desaparece, pero sin ella de ninguna manera. Pensé que tomara algo no caro una vez al mes, pero me equivoqué. Primero, ni siquiera piense en colocarlo en el panel frontal, solo funciona en los puertos posteriores de la unidad del sistema. La conexión al distribuir Internet desde el teléfono se conecta desde la tercera vez, después de lo cual se niega a funcionar por alguna razón, un misterio. Ahora decidí probarlo desde el enrutador: funciona más estable, pero la conexión se rompe cada 1 hora aproximadamente, creo que esto se debe a un sobrecalentamiento, y la velocidad máxima de descarga que podría exprimir es de 3 mb / s, a modo de comparación. En el cable tengo un 10-12 mb / s estable siempre ha sido. Dinero tirado, ya pedí uno nuevo, espero que me llegue mañana, no lo tomes!!

No recomiendo comprarlo, mala velocidad, mala señal por la pared. Terrible modelo, solo una pared y el silbato no saca la señal. Prende perfectamente si el router está uno al lado del otro, en la misma habitación, pero ya hay una pared y puedes olvidarte de la conexión.

No comprarlo. Compré, descargué el controlador, lo instalé. Al principio todo fue genial. Al copiar el primer archivo grande, se perdió la conexión. Empecé a subir a los foros, a estudiar el tema. Resulta que para reducir el costo, se coloca un chip WiFi en estos silbatos sin refrigeración alguna, y la refrigeración es necesaria porque hace mucho calor. Este es un defecto de fábrica, que todos conocen desde hace muchos años y continúa generando problemas! Al final, después de tales apagados constantes, el adaptador murió por completo y el sistema ya no lo detecta (((

modelo regular. Bajo Windows XP 32Bit fue necesaria la instalación de lea en 2015. Antes de eso, arrojé una pantalla azul - vea las discusiones. Por qué la gente ama Windows? suficiente para el pan...

buen modelo. Total como escribí jurovskih mihail, después de instalar los controladores de realtek, la velocidad aumentó de 5 a 45 mbps.

modelo normal. Periódicamente se volvió a perder la red. A menudo muestra que todo está bien, pero no hay Internet, luego debe desconectarse del enrutador e inmediatamente muestra que no hay ninguna red. Una vez colocado, el refrigerador funciona con normalidad durante una hora aproximadamente. Luego vuelve a perder la red.

gran modelo. Bajo Windows 10 no requiere controladores estándar. Bajo la primera compilación de Windows 10 no funciona sin WPS. Funciona de manera estable si lo conectas a USB 3.0.

modelo terrible. BASURA, NO TIRES TU DINERO! Con los últimos controladores del sitio web del fabricante, simplemente no funciona, no funciona ver el dispositivo. Tuve que buscar un lector de CD, instalar controladores desde el CD, se encontró el dispositivo, pero ... velocidad de transferencia

= 2 Mbps ... esto a pesar de que el adaptador integrado en la computadora portátil en las mismas condiciones da una velocidad de 48 Mbps. En general, basura, tralo y olvdalo modelo terrible. Este es mi primer receptor de Wi-Fi y un fuerte decepcin. Recibe una seal con confianza solo cuando te sientas debajo del enrutador. A 5 metros y lnea de visin del router, la seal se apaga 2 veces, a los 10 metros se pierde por completo. Adems, las paredes estn contraindicadas para l. El resultado: desechado.

Mal modeloEl diseo, en este caso, jug en detrimento del rendimiento normal del dispositivo. Ni se te ocurra pensar en ninguno de los 150 Mbps declarados. Se logr un trabajo ms o menos estable eliminando las utilidades regulares e instalando un controlador nuevo. Para navegar puede y servir, para juegos, etc. - no!

gran modeloNo puedo entender por qu funciona tan mal para otras personas. Lo compr hace dos aos y estoy contento con l. No interfiere, funciona de manera estable, la velocidad es excelente. Lo compr porque el adaptador Wi-Fi integrado en la computadora portátil dej de captar la red del Mikrotik. La velocidad nunca ha saltado, el ping es bueno. Despus de 2 aos, la carcasa de plstico se cay, pero an sin ella sigue funcionando! Revisin 1.0. Quizs todo est mal en 2.0, no lo s.

mal modeloEspero que al menos alguien del t-link lea aqu. Lo siento, pero es realmente tonto. Algo cambiar en los controladores. Por qu lanzar tal producto? No pagamos dinero falso, pero cada vez ms: nada que comprar, ningn deseo. Desde autos hasta esas bagatelas. el rublo, aunque no es un pastel, es una lstima por todas estas imperfecciones. Le, alguien escribi, los controladores Realtek ayudaron en el original ... Realizar un experimento. Y probablemente lo alquilar de nuevo. Me lo gan. Como escribieron, necesita el controlador Realtek original. Elimine todo lo que se puso del disco, que algo como el desinstalador de Revo. Verifique su vid y PID, desinstale el controlador del dispositivo. Descarga la ltima versin desde aqu. El adaptador en s est conectado a travs de un cable de extensin. funciona durante varios das en la transmisin de sonido, descarga actualizaciones de Windows. Med la velocidad - 40Mbps para descarga, 20 - retorno. Declarado por el proveedor ... En general, todo ha mejorado mucho.

modelo terribleLo compr para distribuir Internet en casa desde una computadora de escritorio a una tableta. Insertado, instalado, ganado !!, pero no por mucho tiempo. Casi cada dos minutos la red desapareca, la seal saltaba de 1 a 5 bandas. Actualic el controlador para la oficina, no ayud. Decid reorganizarlo a otro usb, lo saqu y la mitad qued en su lugar! Estoy en shock!! Tomar ms)

mal modeloLo compr para un centro de medios, no quera tirar un monthn de cables. Llegu a casa satisfecho, lo conect, 2 minutos y todo funcion... La felicidad no se hizo esperar.Despus de cuatro minutos de maravilloso trabajo, el adaptador me dijo que absolutamente todas las redes wifi haban desaparecido de mi casa. Por supuesto, las redes no desaparecieron, ejecut los diagnsticos de Windows, el adaptador funcion de nuevo. Y este procedimiento ocurra cada vez que se reiniciaba la computadora. Despus de 2 das de tal trabajo, el adaptador dej de detectar redes wi-fi. Yo lo llevo al servicio... no recomendado para comprar .

modelo terribleEs solo una lata, los pings saltan como quieren, a veces no se quiere conectar, todo

lo que esta escrito aqu es realmente. Mejor comprar con antena.

Modelo regular Vale la pena tomar si se usa a corta distancia. Si hay obstculos en forma de paredes, no lo recomiendo.

Modelo regular Tom diez cosas. Dado que la red est construida con tecnologia Wi-Fi, y las computadoras estn en habitaciones separadas, inmediatamente aparecieron problemas de comunicacin. Lo cual es de esperar, ya que el adaptador est diseado para una oficina pequea. En trminos de trabajo, el cerebro tena solo un adaptador de cada diez, constantemente eliminado de la lista de dispositivos. Un amigo llev uno a su departamento, tuvo que cambiarlo por garanta, el dispositivo no pudo encontrar la red ni siquiera de cerca al enrutador. Y que 2 de 11 dispositivos por debajo del estndar que conozco. No es tan malo. Solo preprate para el hecho de que quizs tengas que usar la tarjeta de garanta. Consuelo: los adaptadores defectuosos son visibles inmediatamente despues de la instalacin.