

Sierra DeWALT DWE560

un modelo con defectos graves La sierra DWE 560 no es tan caliente, despues de un ao, de vez en cuando, apareci el latido radial. jaula del cojinete externo PLSTICO. La suela es china endeble. Al ajustar la altura, el lienzo lleva hacia un lado y, adems, todava camina, solo puedes soar con rigidez. Realmente me arrepiento de haberlo comprado. No recomiendo a nadie. DeWalt ya no es una empresa para m!!! Compr un nuevo disco SMT 273.190.64M, nada ha cambiado, corta en ondas.

un modelo excelente, me gust muchoEleg una sierra circular durante mucho tiempo. Mir muchas reseas, videos y decid tomar DeWalt dwe560 (D2807). Me gust mucho el trabajo de la sierra, el disco corta clavos y tornillos y queda afilado.

excelente modelo, me gust muchoEleg una sierra circular durante mucho tiempo. Mir muchas reseas, videos y decid tomar DeWalt dwe560 (D2807). Me gust mucho el trabajo de la sierra, La hoja corta clavos y tornillos y se mantiene afilada. Por alguna razn, el precio en Leroy Merlin es mucho ms bajo que en todo Internet, y lo compr all.

Una herramienta para el trabajo que no tiene tiempo para distraerse con reparaciones menores Los primeros signos de desgaste de los rodamientos son slo recientemente. Me impresion su disposicin para cualquier trabajo y todo tipo de cargas. Hasta hace poco, era la nica sierra de mi arsenal y todas las operaciones de corte recaan en ella. Todava en la mesa con carro y gua de corte al hilo. Compre y use sabiamente. Las piezas elctricas generalmente estn como nuevas despues de un largo periodo de uso. A veces no se apaga durante mucho tiempo y todo funciona. Aserrado mucho a toda la profundidad e incluso ms grueso. Herramienta prcticamente sin problemas.

gran modeloEs bueno tener una herramienta de calidad :)

gran modeloElige entre dewalt dwe 560 y metabo ks 55. Dos modelos muy valiosos . Y eleg el Dewalt 560, ya que es ms potente, ms ligero, corta ms alturas y, por supuesto, el precio del Dewalt era ms barato que el de Metabo.

gran modeloMi primera sierra, se sienta en mi mano como un guante, los amigos tienen miedo. Ligero y silencioso (2 veces ms silencioso que un campen de cadena) corta de forma clara y rpida. Yo recomiendo. corta la tabla 50 a lo largo sin apretarla

excelente modeloEs ptimo para m para trabajar en el campo.

excelente modeloDe Dewalt utilizo activamente punzn y amoladora, ellos se justifican completamente con ndice B - significa 2 discos en el kit, K - estuche, si no tiene ndice - significa que

solo hay una sierra con un disco

ellos es solo un jardn de infantiles

gran modelo Es malo que el fabricante no coloque cepillos de repuesto en el kit.

excelente modelo Siempre trato la eleccin de la herramienta con atencin. Eleg durante mucho tiempo y la eleccin estuvo primero frente a Makita 5704 y Bosch gks 190. (En trminos de caractersticas tcnicas, todos son aproximadamente iguales). Bosch es ms agradable en la mano y un poco ms ligero. Se detuvo en Bosch. Bueno, para convencerme, decid correr por otras marcas. Y luego AQU... lo tom, lo retorci y Bosch se movi!50 ku se disolvieron de un solo golpe y no se tens ni un solo gramo. Sin fallas La lnea de corte no tira. El aserrn se encuentra cerca sin esparcirse. Tom en un caso (... 560k) alrededor de 5900r. Estoy muy contento con la sierra. Te aconsejo.

Tim a quin hacer clic puede averiguarlo con una descripcin detallada aqu si, un poco mas facil. Se detuvo en Bosch. Bueno, para convencerme, decid correr por otras marcas. Y luego AQU... lo tom, lo retorci y Bosch se movi!50 ku se disolvieron de un solo golpe y no se tens ni un solo gramo. Sin fallas La lnea de corte no tira. El aserrn se encuentra cerca sin esparcirse. Tom en un caso (... 560k) alrededor de 5900r. Estoy muy contento con la sierra. Te aconsejo.

Tim a quin hacer clic puede averiguarlo con una descripcin detallada aqu si, un poco mas facil. Se detuvo en Bosch. Bueno, para convencerme, decid correr por otras marcas. Y luego AQU... lo tom, lo retorci y Bosch se movi!50 ku se disolvieron de un solo golpe y no se tens ni un solo gramo. Sin fallas La lnea de corte no tira. El aserrn se encuentra cerca sin esparcirse. Tom en un caso (... 560k) alrededor de 5900r. Estoy muy contento con la sierra. Te aconsejo.

Tim a quin hacer clic puede averiguarlo con una descripcin detallada aqu