

Auriculares Poly Blackwire C310

modelo regular Se compraron 4 auriculares para el trabajo del personal de soporte tcnico. Los 4 auriculares se rompieron y exactamente de la misma manera. Su punto dbil es el cable que va al micrfono en el mecanismo giratorio, estaba deshilachado en todos los dispositivos y haba que cortarlo, tirarlo y soldarlo. Observo que no se trata de los operadores, ya que diferentes empleados tuvieron un problema similar.

He estado trabajando en l durante 2 aos, el sonido es excelente, muy ligero, durante todo el da de trabajo en l. , no me duele la cabeza ni los odos, ni siquiera se siente cuando se trabaja en l.

un modelo excelente Se compraron 45 de estos auriculares para la organizacin, durante 3 aos de uso activo hoy solo uno tuvo una falla en el micrfono, la razn an no se ha solucionado, el resto de los usuarios se burlaron de todo (funciona correctamente).