

# Impresora Kyocera FS-4200DN

modelo regular Bueno, no realmente, realmente. Asegrese de tener una impresora con mejor calidad de impresin por si acaso. Y el cambio de las huellas es muy perturbador. Pero el costo de una impresin es muy atractivo.

buen modelo Cambiado de HP 4350/4014/601 - es realmente ms conveniente para vivir. Primero, sobre las comodidades. Repostaje. No hay necesidad de desmontar y cambiar los rodillos, las escobillas de goma son como en HP, una recarga es suficiente para 30 mil (si te duermes hasta los ojos), lo cual es una gran ventaja en comparacin con HP, donde era necesario llenar cada 8-10 mil. Ahora solo conservo el tner consumible. En lugar de un montn de rodillos, rodillos, etc. 2. Velocidad de impresin: realmente ms rpida que HP (50 frente a 42 pginas por minuto), adems de dplex integrado, que no tiene errores como HP. 3. Compacidad. En comparacin con los atades de HP, el tamao es ligeramente superior al 1320/2035. Puede poner a cada gerente en una impresora de este tipo en la mesa de noche. Rechazaron los atades, porque ocupa mucho espacio. 4. Silencio. Despus de Xp, los dispositivos realmente funcionan ms silenciosos. 5. Precio. Recientemente HP ligeramente "ofigeli". El precio de 601 flucta alrededor de \$ 1000 (alrededor de 68 tr, una oferta en el mercado), y se puede tomar un gatito por 24, mientras que ser con un dplex y una red. Nos reunimos con las autoridades y calculamos el costo de una impresin en comparacin con HP, teniendo en cuenta las reparaciones, las piezas de repuesto y "nuestra" gasolinera: Kitty es una vez y media ms rentable. 6. La limpieza de la minera es elemental: simplemente sacuda la tolva. Ahora para los contras. 1. lo que encontr es el modo de suspensin. Europa y todos los dems avanzaron hacia la conservacin de la energa. La impresora entra en hibernacin de forma predeterminada despus de 30 segundos, mientras que la salida de la hibernacin es bastante larga. Se decidi configurando en el men - parmetros generales - configurando el temporizador. (usuario y contrasea 5000) 2. Me sorprendi desagradablemente el costo de AMD cuando examin la impresora antes de comprarla. Pero luego contamos y decidimos que todava lo tomamos. AMD cuesta alrededor de 15 mil ms el trabajo de reemplazo. El recurso es de 500 mil Hemos pasado 650 en cartuchos recargados. (baja esttica). Por lo tanto, prohibi estrictamente el uso de "prdidas de baln". En principio, esto es correcto desde el punto de vista de un ingeniero, pero negativo desde el punto de vista de los brazos. 3. Procesa lentamente los trabajos pequeos (100 pginas en 1 trabajo se imprimirn mucho ms rpido que 100 trabajos en 1 pgina)

la gama de modelos - 602e desapareci de la venta, y no haba cartuchos compatibles para el nuevo 605e se calienta mucho durante uso intensivo: enrolla la hoja en un eje de goma y tambin hornea este negocio con tner, luego extraerlo es extremadamente difcil para una impresin intensiva, no lo aconsejo, pero es bastante adecuado para oficinas pequeas

mal modelo El costo de imprimir una copia es pequeo. La reparacin de impresoras es muy cara. El fusor cuesta 11 000 cuando la impresora en s cuesta 20 000. Muy decepcionado con esta empresa.

mal modelo Psimo impresora caprichosa. Todas sus virtudes son completamente eliminadas por los problemas que crea. Si quieres ms complicaciones, cmprala.

buen modelo S, debido a la velocidad de la impresora, ya necesita ser alimentada con papel clase B o B+ para reducir el polvo de papel.

gran modelo Modelo exitoso. Ya hay 6 dispositivos en funcionamiento. El otro da tom el 7mo. Se imprimirn 350 - 400 mil copias sin problemas. Si el cartucho se rellena (con un buen tner), entonces ha agotado completamente su dinero. En muchos casos, puede reemplazar el kit de reparacin y continuar imprimiendo. Apliqu en garanta solo una vez.

mal modelo En general el modelo no es muy bueno, en la oficina hay una 4020dn parecida que imprime mucho mejor, y en 5 aos solo la estufa y el alimentador Se cambiaron los rodillos. Aunque todava depende en gran medida del polvo que se vierte.

buen modelo

excelente modelo Trabajo como ingeniero de servicio, dando servicio a 9 mquinas similares. Un modelo excelente, pero si imprimes mucho, necesitas ponerlo a reparar, de lo contrario te cansars de llevarlo a reparar. Una printac pas 1,500,000 impresiones, vuelo normal.

modelo regular Miente sobre un recurso de 500,000 pginas. mximamente cumple en 240-280 mil. en el tner original. El precio del tner original est vinculado al euro, por lo que cuando el euro sube, resulta caro comprar una impresora, a pesar de que que el precio de la propia impresora ha bajado drsticamente. No tiene sentido comprar tner original en Mosc, porque. no, no hay descuentos para un simple comprador, y pagar 6000 rublos por un cartucho es extremadamente costoso. No dir nada bueno sobre el tner no original.

buen modelo En principio, puede tomarlo. El recurso del cartucho es de 25,000. Bastante barato.

excelente modelo La impresora es realmente buena para una organizacin promedio por su dinero, el modo de espera y el apagado se pueden aumentar hasta 4 horas, conociendo la contrasea del administrador (consulte el manual en ingls) De forma predeterminada, el modo de espera es de 1 min. cada vez que tena que pulsar el botn Aceptar para imprimir.

gran modelo gran oficinista

mal modelo No hay tneres ni cartuchos compatibles. Al usar CUALQUIER tner no original, comienzan los problemas (diferentes de los diferentes tneres): baja densidad de impresin,