

Hervidor Tefal Express KI170D40

excelente modelo Ahora compr un nuevo hervidor Bosch, tambien de metal, en comparacin con l, Tefal funciona mucho ms fuerte, incluso la TV tuvo que ser ms fuerte. Pensaba que todas las teteras eran as, pero resulta que no.

excelente modelo Buena tetera, llevo mucho tiempo usando este modelo.

buen modelo El agua hierve, no huele - esto es lo ms importante. No hay botn de apagado de la calefaccin, tiene que quitar el hervidor del soporte si solo quiere calentar el agua.

modelo defectuoso Lo llev al servicio, despues de 40 das me dieron una tetera nueva, despues de 10 das encontr que tena una fuga debajo de la bscula, lo llev de nuevo al servicio, esta vez una semana despues me dieron una tetera nueva de nuevo, y qu piensas)))) Llego a casa, vierto agua y se filtra all. Lo devolv al servicio, con una solicitud para reconocerlo como no reparable y devolver el dinero. Probablemente la gasolina ya se haya disparado por el costo de la tetera.

excelente modelo Compr esta tetera porque la bola anterior era del mismo modelo, solo que con el mango negro. El anterior sirvi durante 7 aos y el vidrio para ver el nivel del agua estaba resquebrajado. Y este modelo no decepcion. No huele a plstico, hierve rpidamente, qu ms se necesita para un hervidor? Fue un caso de ser codicioso y compr una tetera Scarlett en un hipermercado, con un descuento no caro, y lo lament mucho. Y est acumulando polvo en el entrepiso. en una gran cadena de tiendas por 2290. Una de las mejores teteras el precio y en una caja de metal. Lo aceptaron a cambio del viejo Braun 3214, que despues de 10-12 aos fluy. Esta tetera es ms liviana, ms compacta (aunque el volumen es el mismo) y se calienta ms rpido que Brown, pero al mismo tiempo se enfría ms rpido (aparentemente Brown tiene paredes ms gruesas). La tapa de la tetera se abre por completo, no es necesario abrirla, como la mayora de las teteras, para verter agua. Pero al mismo tiempo, las clavijas que mantienen la tapa cerrada son muy pequeas, creo que funcionarn muy rpido y la tapa dejar de cerrarse. Otro problema fue con la barra en la que se sujeta el filtro. Tiene una pa con la que se inserta en el soporte del cuerpo y as se mantiene en su lugar. Entonces, esta espiga estaba torcida, por lo que esta barra simplemente se cay cuando comenzaron a lavar la tetera. Incluso queran devolverlo por esto, pero luego lo movieron ligeramente hacia un lado y parecieron aguantar. En cuanto a la ventana oscura, s, si miras desde una altura el hervidor que est sobre la mesa, entonces el nivel no es visible, tienes que inclinarte un poco. En general satisfecho. Si necesitara otra tetera, probablemente comprara la misma.

modelo terrible No se recomienda su compra

gran modelo necesita verter agua no ms de 1.7 y se apagar! Lo hemos estado usando durante 4 aos!

modelo normal Compramos este hervidor para mantener el estilo general de la cocina. los charcos debajo de la tetera tacharon todas las ventajas de esta tetera.

mal modelo De los 3 modelos de tetera utilizados en la oficina, solo este tiene tales problemas.

buen modelo

mal modelo

gran modelo