

# Martillo perforador Makita HR4001C

mal modeloExtremadamente insatisfecho. Comprado la primavera pasada. Desde entonces, no hemos salido de la reparacin. Empez con un engranaje, lami los dientes, lo cambi cuatro veces en garanta, puso la misma paja de plastilina. Entonces el bal vol, ya un reemplazo pagado, y partimos. Mes funciona, mes en servicio. El dinero que pagu por l no vale la pena. Ya he mirado una lnea vertical similar del 40, aunque es ms barata de reparar y cuesta 2 veces menos, porque. domstico.

mal modeloBajo cargas prolongadas, desgasta rpidamente los dientes del acoplamiento y el engranaje. Este es su punto dbil, como el bal. El acoplamiento, el cilindro, el engranaje y la carcasa del engranaje son costosos, por lo que generalmente no se recomiendan las reparaciones. No aconsejo comprarlo y martillos rotativos Makita hechos de acuerdo con su tipo (HR5201C, HR4501C). Es mejor mirar las Makitas de estilo antiguo, si todava se pueden encontrar a la venta (HR3000C,