

Altavoces de ordenador Defender Aurora S12

modelo terrible no aconsejo tomar!

modelo terrible Cero impresiones. Tendr que entregarlo.

Modelo regular Usado durante 2 meses, constantemente molesto por el ruido de fondo. Tuve que apagar constantemente los altavoces. Debido a la presin frecuente del botn de encendido, fall rpidamente. Como resultado, lo devolv a la tienda.

modelo normal Transformador interior 8V 1A cambio, una bobina. En cambio, es adecuado cualquier adaptador de un mdem con un voltaje alterno de 9V 1A. Comprobado. Y no hay ruido!

modelo habitual Ruido debido al hecho de que el puente de diodos est en la placa principal, muy cerca del chip ULF del canal derecho. Si trabajas un poco con un soldador y quitas el rectificador de la placa, el ruido debera disminuir notablemente.

gran modelo Apto para todos.

psimo modelo Si no puedes devolverlo a la tienda, simplemente lo tirar.