

Hervidor Bosch TWK 7601

Nunca comprar teteras Bosch Trabaja solo dos años y dejé de apagar. No recomiendo a nadie que se lleve este modelo, no volver a comprar teteras Bosch.

excelente modelo Una excelente tetera para todos los días. No hay comparación con los chinos. Todo funciona perfectamente.

buen modelo El olor a plástico es 5-7 veces menor que el de una tetera china barata. A la par de las teteras de cristal baratas, que solo tienen una tapa de plástico. Pero el olor a plástico está ahí y el sabor se ve ligeramente afectado. Decepcionado. UPD2: en el proceso de cavar el olor a plástico según las recomendaciones de Internet (por cierto, casi desapareció), se encontró un defecto en forma de una pequeña mota similar al xido. Después de evaluar la cantidad de defectos, el hervidor se devolvió al vendedor. Si su presupuesto está estrictamente limitado a 1500 rublos (precios de agosto de 2016), entonces, ¿por qué no tomar una tetera así? Por el dinero que es muy bueno. Si está buscando un reemplazo digno para el viejo Bosch alemán, no debe tomarlo. Hecho en China.

modelo regular El precio determina la calidad. No hay milagros, aunque esperaba algo mejor de Bosch.

gran modelo Algo realmente útil. Es agradable de usar, no es una pena presentarlo.

un modelo excelente Un hervidor maravilloso, todo funciona, sin olores extraños.

un modelo excelente Comprado hace más de un año, lo usamos al menos 2 veces al día, todo genial. De los matices, una apariencia bastante simple y un filtro mal ajustado, la escala ingresa inmediatamente a la taza. Si limpiamos el hervidor regularmente, no hay problema. La compra fue espontánea, llegamos a la tienda por BOSCH TWK 8611, pero resultó demasiado voluminoso, con una tapa incómoda. Por lo tanto, elija entre los disponibles. Nos detuvimos en esto y no nos arrepentimos, aparentemente simple, pero funciona perfectamente.

mal modelo Huele mucho a plástico cuando se hierve y después, hasta que el agua en la tetera se haya enfriado. El agua en sí, vertida en otro recipiente, parece que ya no huele, pero ya no quiero beberla más.

un modelo excelente Había un par más caro que Bosch en la ventana, pero no tenían ese letrero, ¡apestaban tanto! Acabo de tirar más de una tetera nueva por el sabor. Todo funciona!

buen modelo Hervidor práctico, no huele a plástico, agrada con su pequeño tamaño, pero el hecho de que la malla del filtro se haya despegado es triste

modelo terrible Trabajé durante un año y se cubrió con un recipiente de cobre, comenzó a apagarse antes de hervir, no aconsejo tomar este Bosch chino

excelente modelo Satisfecho con la compra.

excelente modelo Llevamos 2 años usándolo, sin problemas ni quejas. Como se mencionó anteriormente, apesta a plástico, no se observa nada de esto.

modelo habitual Cinco de nosotros usamos activamente el hervidor: bebemos té en bolsitas 4 veces al día, cada uno en diferentes momentos, calentamos el agua hasta que vuelva a hervir. Ha estado funcionando de manera estable durante 3 meses ya (no intentaron hervir el agua menos del mínimo). Por cierto, el volumen mínimo es de 0,3 litros, y no de 0,5 litros, como en la mayoría. Esto es conveniente si hierve para una taza. El cuerpo, con suciedad aparente, se limpia bien con una esponja húmeda. El montaje del filtro es demasiado primitivo, por lo que hay un espacio notable (2 mm) entre él y el pico de la tetera. No veo el punto de tal filtro. La tapa se abre de una manera original, pero es un inconveniente. La fijación interior cierra parte del agujero. A partir de esto, es inconveniente insertar una mano para lavarse, y también debido a la forma de los lados a través de la tapa es un inconveniente para drenar el agua (por ejemplo, después de enjuagar) - hay que darle la vuelta completamente y un poco de agua entra en el cierre de la tapa. 15-20% y fue igual al precio de los análogos del acero inoxidable. Tómalo porque confiaba en la reputación del fabricante.

Los cinco usamos activamente la tetera: bebemos té en bolsitas 4 veces al día, cada una en momentos diferentes, calentamos el agua hasta que hierva nuevamente. Ha estado funcionando de manera estable durante 2 meses ya (no intentaron hervir el agua menos del mínimo). Por cierto, el volumen mínimo es de 0,3 litros, y no de 0,5 litros, como en la mayoría. Esto es conveniente si hierve por una taza. Por lo tanto, queda un espacio notable (2 mm) entre él y el pico de la tetera. No veo el sentido de tal filtro. La tapa se abre de una manera original, pero es un inconveniente. La fijación interior cierra parte del agujero. A partir de esto, es inconveniente meter la mano para lavar, y también debido a la forma de los lados, es inconveniente drenar el agua a través de la tapa (por ejemplo, después del enjuague)

debe voltearla completamente boca abajo y algunos el agua entra en el cierre de la tapa la compra (abril de 2014) fue más alta que los análogos en aproximadamente un 15-20% y fue igual al precio de los análogos de acero inoxidable. Tómalo porque crea en la reputación del fabricante.

modelo habitual Cuando el hervidor está frío, no hay olor a plástico, pero cuando el agua hierve, apesta y bastante fuerte, la experiencia de usar 3 semanas, el olor no desapareció, hervido con cítrico. Decepcionado. Pienso que Bosch tendrá plástico de alta calidad, de lo contrario podría haberse comprado más barato con el mismo resultado