

RAM Patriot Memory PSD34G160081H

psimo modeloHubo una entrega segun el Cdigo Civil.De las 20 tiras de 4GB cada una se instalaron 6 piezas. (Actualmente) La configuracin de fbrica no ha cambiado. De 6 barras, 2 causan bsod, error Kernel-Power en el registro del sistema. El error ocurre en el modo de doble canal, por separado la memoria funciona bien.Cabe destacar que aida64 y la prueba de error de memoria de Windows no revelan

y en trminos de tiempos.

un modelo excelente Ha pasado medio ao desde que instal esta RAM en mi computadora, todo funciona bien, funcionan a una frecuencia de 1600 MHz, no hay errores y se deslizaron pantallas azules mientras la usaba, en Windows muestra un estimado de 7.4. Los tiempos son excelentes, no hay quejas.

excelente modeloExcelente memoria econmica, tom 2 4 GB, no se calienta ms de lo normal, perfil bajo: cabe debajo de cualquier enfriador (mis mdulos con esta marca son de perfil bajo). Persiguiendo no acelera, pero no es demasiado. Creo que es una gran alternativa a Kingston, lo desarroll sin problemas en tiempos bajos 9-9-9-24 1.5v

gran modeloHola a todos aquellos que dudan de la compra de este mdulo de memoria ! Ayer recib mi pedido con dos tarjetas de memoria. Marcado de memoria PSD34G160081 La ubicacin de los chips es unilateral, la altura es estndar. Inicialmente, debido al precio, dud de la calidad, pero al recibirla, la memoria result estar en un excelente empaque de la marca Patriot. Los tiempos son, como se esperaba, estndar para la memoria CL11 de 1600 MHz. Despus de recibir los listones, debido a la disposicin unilateral de los mdulos, dud si la memoria se iniciara en mi plataforma S1366 bastante nueva. Pero el sistema arranc sin ningn problema. Es cierto que la memoria se ejecuta a una frecuencia de 1333, debido al hecho de que 1600 no es una frecuencia estndar para S1366. Despus de una prueba nocturna en FarCry3, no se notaron fallas. Las lamas funcionaban en modo bicanal. Con respecto a la calificacin Win: antes de instalar esta memoria, haba 3 tiras Kingston de 2 GB cada una, mi plataforma admite un modo de memoria de tres canales, quizs debido a esto, Kingston tena una calificacin de 7.5 y en dos Patriots se convirti en 7.4. En general, lo recomiendo! Queda por comprobar la fiabilidad. En caso de mal funcionamiento, cancelar la suscripcin. Como promet, continuacin: una de las dos barras todava funciona de manera estable)) La otra comenz a fallar. El otro da me met en las propiedades del ordenador: GUAU! y no hay 8, sino solo 4 GB de memoria. (es decir, despus de qu hora apareci el problema, no est claro: la computadora est cargada y funcionando, pero la mitad de la memoria) Pens qu tipo de falla? .. . Al azar, result que un planochka se enferm, y aun as astutamente. Cuando ambos soportes estn instalados, es visible tanto en el BIOS (pero el BIOS no reconoce su volumen, solo ve que la barra est instalada) y en la CPU-Z, y si coloca uno de ellos, incluso el BIOS no carga Pens que estaba muerto, lo cambiar, no importa, la garanta est bien ... Y los higos estn ah! Llevado al trabajo: en 3

sistemas funciona! trajo una garanta - una hora de la prueba: todo est bien! As que estos son los pasteles. Escriba incompatibilidad con el sistema, pero al principio funcion! Buena suerte a todos!

modelo terribleGlitchy horrible, tendr que ser cambiado. En resumen, no aconsejo

modelo terribleComo resultado, tuve que gastar dinero y comprar otros mdulos, todos los problemas desaparecieron, aunque al principio pequ no solo por la memoria...

modelo usual

buen modeloCambi mi laptop 2+2 a 4+4=8Gb, decid instalar win7 64bit. La instalacin ralentiz el horror como, tom 15 minutos de men a men

a este ritmo, la instalacin habra durado 2 o 3 das. Sac una barra: las ventanas se levantaron en un momento. Luego volv a poner 8 gigas en el Windows ya instalado, todo vuela. Copias de seguridad de Acronis, todas las pruebas, con una explosin. Resulta que solo hay problemas con el instalador, por lo que todo est bien.