

Gabinete Fractal Design Core 1000

buen modelo Acabado para esposa e hija - Asus H97 + Intel i5 + 16GB RAM + 2 x 1TB HDD (RAID).

mal modelo Por defecto, la carcasa no est equipada con un extractor de aire, lo que significa que todo el calor se expulsa a travs de la fuente de alimentacin. El metal del que estn hechas las paredes laterales es lo suficientemente suave (pero no delgado). No me gust la canasta del disco duro, por qu reinventar la rueda? Sera mejor una montura horizontal que se haya usado durante mucho tiempo. Y la principal desventaja es que los botones y las salidas USB del panel frontal estn ubicados en el costado de la carcasa, e incluso en el derecho. La gran mayora de los lugares de trabajo estn dispuestos de tal manera que el lado derecho queda presionado contra una mesa o una pared y, de lo contrario, una memoria USB atascada en el costado corre el riesgo constante de ser golpeada. Agujeros curvos para conectar la fuente de alimentacin, tres con ajuste de interferencia pero coincidan con el bloque del corsario, uno no. No hubo problemas en el cuerpo del aire. El cuerpo es muy controvertido. En teora, la fuente de alimentacin instalada en la parte superior permite una limpieza menos frecuente de la unidad del sistema. Aquellos. esta es una opcin para oficinas o personas que rara vez limpian el gabinete. El filtro de polvo delantero subraya esto. Pero tal disposicin de botones y salidas USB en el panel frontal complica la disposicin del lugar de trabajo para los empleados, e incluso en casa, debe pensar si puede arreglarlo. Por lo tanto, el mejor lugar para el estuche ser sobre la mesa, a la izquierda del propietario, lo que facilitar el uso de los puertos USB. El ensamblaje es visible.

un buen modelo Cuando compra, preste atencin a la integridad de los clips de plstico que sujetan los enchufes 5, Bahas de 25 pulgadas en su lugar. Son muy frgiles De lo agradable: el adaptador de 5.25 "a 3.5" tambin es un adaptador a 2.5 "(que, a su vez, se puede usar en cualquier caso)