

# Calentador de agua Atlantic OPro Turbo VM 100 D400-2

Parece una caldera normal, solo una cosa no est clara: se puso al mximo en el regulador de potencia, el agua se calent a 60 grados y el el indicador (flecha) se desvi solo la mitad! Tal vez lo atraparon!