

# Autorradio Mystery MDD-7170NV

modelo regular La calidad del sonido no es hielo, USB 16 GB tira sin problemas (segn el pasaporte 4 GB), el modo de reproduccin aleatoria produce pistas de todas las carpetas, no de una. No es conveniente, porque carpetas diferentes - msica diferente.

buen modelo Lo compr para instalarlo en Ssan Yong Aktion, no encajaba en el marco de transicin (los botones de abajo interfieren, sobresalen mucho), tuve que granja colectiva. La radio ms barata con GPS y la posibilidad de instalar una cmara de visin trasera. Cuando la cmara est funcionando, la msica se corta, una escasa cantidad de configuraciones no facilita la correccin de este malentendido. GPS funciona bien. La pantalla tctil funciona a -30, lo cual es muy agradable. En general, la compra est satisfecha. Realiza todas las tareas asignadas.

excelente modelo En la subvencin se levant aceptable (sobresale 5 mm, har una superposicin)

excelente modelo Instalado en Nissan X- Rasgo T-30 2006 en lugar del anterior JVC KW-AVX800 en sus propios soportes. Encaj notablemente, junto con su marco debajo del panel nativo. Result un monitor empotrado y botones inferiores sobresalientes (al nivel del panel). Cuando lo compr, pens que los botones sobresalan un poco feo, pero result como un diseo de fbrica bien pensado. Comparado con JVC, este Misterio me gust ms. Un montn de configuraciones, todos los formatos son legibles (desde avi pequeo hasta 14 Gig FullHD mkv), el monitor es brillante, jugoso, claro (la resolucin es 4 veces mayor que la JVC mencionada anteriormente). El sonido es el mismo, no sent la diferencia. Prcticamente no hay frenos, solo se notan al rebobinar pelculas grandes. No me gust el puerto USB en el panel frontal. Tuve que desmontar el panel y soldar un cable del puerto USB de la guantera, se conectaron todos los botones del volante que estaban al ralent con JVC. El problema es, que en Mystery el control es de 2 hilos, y en Nissan es de 3 hilos. Se soluciona soldando una resistencia de 1 kOhm en un hombro (puedo dar un esquema si es necesario. El problema no es con esta tcnica, sino con Navitel: no pude actualizar el software licenciado (pas tres das descargando e ingresando todo tipo de claves y contraseas). Haba una octava versin nueva en el kit, pero no me gust por la transparencia de la imagen. Tuve que descargar el sptimo roto (menos de media hora), le agregu un montn de mapas (Rusia y la CEI). Todo es gratis, sin claves y funciona muy bien.

modelo terrible Buena idea pero la implementacin es muy pobre. Encontr algunas reseas ms en Internet con los mismos sntomas: escriben que no pudieron reparar, devolvieron el dinero.

, capta bien la radio, encuentra rpidamente los satlites para la navegacin, NAVITEL est incluido en el kit. Actualizado aunque era posible y no hacer. En el proceso, me di cuenta de que era posible instalar otra cmara y una antena de TV, es una pena que no lo supe de inmediato. Diagonal completo 7 "sin discos, personalmente me parece que esto ya es el pasado, no he usado discos durante un par de aos, hay USB en el panel frontal, no se necesita nada ms. Prob dibujos animados

e imagenes de una unidad flash, la calidad de la imagen fue muy satisfactoria. Los análogos de esta grabadora de radio son mucho ms caros. En Internet, encontr algunos videos sobre esta grabadora de radio, parece que incluso Windows est en ella, pero no lo he probado yo mismo, recomendará una buena grabadora de radio, (esta es mi primera revisin, as que no juzgue estrictamente).

buen modeloLo compr hace una semana, lo conect con Dios por la mitad, conectar los botones en el volante es masoquismo, por lo tanto, por el momento, pospuse este negocio desastroso, conect una cmara de visin trasera (la huella de las ruedas en la pantalla al dar marcha atrs es 2 veces menor que la real), todava no est claro qu tipo de zona dual y funciones vol de la cmara. En pocas palabras: despus de usar este dispositivo durante una semana, estaba feliz hasta hoy, mientras miraba una pelcula, presion el botn A (aparentemente estos son subtítulos o algo ms) y el dispositivo se sobrecarg, encendiéndolo, descubri que la navegacin no funcion y supuestamente no estaba disponible para el dispositivo, la luz de fondo de los botones se apag por completo, la funcin de cambiarla dej de estar disponible, el televisor dej de estar disponible, despus de reiniciar, al intentar configurar qu parmetro, la luz de fondo de los botones de nuevo se apag con fuerza. Lo llevar al centro de servicio a ver que dicen. Pasaron un par de meses, la radio del centro de servicio no llegaba, dieron el dinero, pens en comprar algo ms serio, despus de una larga bsqueda de algo aceptable hasta 10 tr. costo, nuevamente tuve que detenerme en el mismo modelo, por lo que haba esperanzas de que el anterior simplemente tuviera mala suerte ... funcin sin problemas durante 1,5 meses, hoy encend la radio, la pelcula que no vi ayer comenz a reproducirse de inmediato, la radio reinici, y todo est como la ltima vez... la luz de fondo de los botones se ha ido, la navegacin no est disponible, cambios en la luz de fondo de los botones, AUX, TV, en general, creo que 2 veces seguidas lo mismo falla en este modelo es un indicador, golpeo mi cabeza contra la pared con pensamientos "me dijeron ms que no tome este modelo, sino que pague ms y compre algo ms serio" en general, todo esto es muy triste ...

El precio agrada a todos en esto, hay todo lo posible que se puede o se necesita en tales dispositivos. La cosa es, por supuesto, de la mejor calidad y el fabricante dice mucho, pero lo tengo desde hace ms de un ao y todo funciona como un reloj.

Alguien podra ayudarme con su circuito? para mejorar el sonido, estaré muy agradecido.

modelo regularLo compr hace una semana. Antes de eso haba un retador. Pero difiere significativamente de Pioneer, al menos el ms barato. comienza de nuevo. 4. El sensor es dbil, tienes que "tocar la pantalla" firmemente 5. Lee unidades flash, pero admite casi todo, prob 4,8, 16,32 gigas. Memorias flash Sandisk de 16 y 32 GB. El video y la msica de ellos funcionaron.6. El GPS capta satlites en uno fro durante 3-5 minutos 7. Por alguna razn, agregaron bluetooth y apod al men. no se puede utilizar, est escrito en las instrucciones.8. Navitel de caja en la ltima versin 9. No es un men bien pensado para cambiar entre fuentes. Muchos se confundirn en el modo Navi y el resto. Adems, en el modo Navi, puede mantener presionado y volver a la msica.

fcil de operar, hay navegacin con sensores excelentes para la recepcin de la seal, todo vuela inteligentemente, lee casi todos los formatos a expensas de la msica, incluso con clips, las arenas tienen un aspecto magnfico. El televisor capta casi en todas partes y la calidad de imagen es

bueno.

buen modelo El sonido es bueno, pero el ecualizador truncado estropea todo. En la radio sin nombre había una oportunidad de elegir, en que altavoces dar más sonido: delantero o trasero, de modo que el sonido del automóvil no provenga de atrás, sino, por así decirlo, alrededor del conductor.

modelo excelente modelos, pero en el final lo elegí de marcas chinas por funcionalidad y precio. Instalado en un Honda CR-V 2005. Planes para comprar y conectar una cámara de visión trasera. En general, estoy satisfecho con esta grabadora de radio, como un "elefante". Recomiendo comprar, para aquellos que no teman las deficiencias descritas.

buen modelo\_Terminado. Compré una grabadora de radio MDD-7170. Escribir para que las personas sepan a quiénes se pueden enfrentar durante la instalación. Las primeras dimensiones, son 178 por 100, pero así es. Pero el bozal no coincide en absoluto. En algún lugar alrededor de 173 por 102, aunque hay un marco con I, hay una protuberancia muy vergonzosa hacia adelante. Realmente salí de la situación y me metí en el qashqai debajo del panel junto con el marco. \_\_\_\_ Además de los botones: es bueno que haya amigos que entiendan todos estos ohmios kiloohmios, y mediante numerosas mediciones se estableció que la radio grabadora entiende la diferencia en los pulsos de los botones al menos alrededor de 0,5 kOhm, que no se ajusta a mi rueda. Como resultado, se soldó una resistencia de 1 kOhm en la conexión roja y amarilla (que ayudó a lanzar 4 de los 6 botones), se quitaron los botones del volante y se soldaron 2 resistencias (que lanzaron los 2 botones que faltaban) que estoy interesado en Qashqai, mientras recuerdo puedo escribir con más detalle. \_\_\_\_ Como resultado: para 7 neumáticos es un peso bastante tolerable. Estaba satisfecho con la pantalla, buena resolución, el GPS es rápido, con una antena activa externa nativa, la radio capta bien, la música no es peor que la normal. bueno, y así las cosas) Todavía no conecté la cámara SG y la antena de TV, porque no está incluida en el kit, estaba indeciso sobre la elección. Alguien puede aconsejarme?

un excelente modelo entra en navegación desde el modo amor manteniendo presionado el botón de modo, el sonido en mi Toyota Vox es excelente, el tornillo de 500 gigas gira solo con el segundo usb del encendedor de cigarrillos, se ralentiza un poco pero eso es normal para el sensor, nivel actualizado a la versión 7.5 sin problemas en el sitio web oficial, aunque para el modelo Mystery MDD 6270, que está escrito en la llave en el kit, quiero conectar una cámara de marcha atrás y monitores a los reposacabezas, ya que es posible la grabadora, esto da **TOTALMENTE SATISFECHO CON EL EQUIPAMIENTO**

excelente modelo Lo compré principalmente por el precio adecuado y soporte para conectar botones en el volante. Pero resulta que la pantalla es bastante decente y responde rápidamente a la presión. Todavía no he profundizado en el trabajo del reproductor multimedia nativo en detalle, pero a diferencia del firmware anterior de la serie MDD-71 \*\*, este ya admite carpetas, y si quita la unidad flash, escucha la radio y luego enchufalo de nuevo, sigue reproduciendo desde el mismo lugar. Pero con el módulo GPS, me burla un poco y logra rusificar completamente Windows y desplazarme por el menú IPT con ejecución automática y teclado. Ahora puede ejecutar varios navi. y otro software, incluido un reproductor multimedia alternativo, es decir. la funcionalidad del dispositivo se ha

ampliado ligeramente ... En general, el dispositivo es bastante adecuado en precio y calidad, y el men alternativo se publica aqu: y logr rusificar completamente Windows y desplazarme por el men IPT con ejecucin automtica y teclado. Ahora puede ejecutar varios navi. y otro software, incluido un reproductor multimedia alternativo, es decir. la funcionalidad del dispositivo se ha ampliado ligeramente ... En general, el dispositivo es bastante adecuado en precio y calidad, y el men alternativo se publica aqu: y logr rusificar completamente Windows y desplazarme por el men IPT con ejecucin automtica y teclado. Ahora puede ejecutar varios navi. y otro software, incluido un reproductor multimedia alternativo, es decir. la funcionalidad del dispositivo se ha ampliado ligeramente ... En general, el dispositivo es bastante adecuado en precio y calidad, y el men alternativo se publica aqu: