

Cepillo elctrico Interskol R-102/1100EM 70.1.1.00

un modelo con graves defectos

es bastante adecuado para un hogar, pero no como equipo profesional

Chispeado, ahumado y quemado... procesado el cubo de la vigesima tabla en algn lugar de tres lados.

trabaj durante exactamente 1 hora proces 11 barras de 5050 2 metros quem la proteccion contra sobrecalentamiento del estator no funcion