

Fuente de alimentacin Chieftec GPM-1250C

Buena unidad, espero.

Mayor riesgo de comprar una fuente de alimentacin defectuosa. Evitara este modelo Trajeron el sistema para armar. Esta fuente de alimentacin estaba incluida. Arranc silenciosamente, todo estaba bien, pero cuando se aplic la carga, hubo un crujido de la fuente de alimentacin y mucho ruido. Para ver si ese era el problema, compr un chieftec A-90 de 750 watts. no haba bacalao. Tom Navitas para el diagnstico, revel un problema con el controlador PWM. No fue posible devolver bajo la garanta, porque. pedido en Mosc.

Un digno bloque de nuestra posmodernidad para la generacin futura!

un modelo con defectos graves Capacidad para 2 tarjetas 1080 ti (250 vatios cada una). Funcion durante aproximadamente una hora, una hora y media y muri, con una gran explosin. cables de roble

mal modelo Guard un montn de AMD FX-8350+16 Gb RAM + un par de Gigabyte Radeon HD 7870 en crossfire + 3 hdd + ssd y algunas otras cosas pequeas. Al mismo tiempo, en las pruebas ms severas, aplicaciones y juegos que consumen muchos recursos, todo fue excelente, sin una pizca de fatiga y ni siquiera zumb al mismo tiempo. Sin embargo, todas estas ventajas fueron bloqueadas por un inconveniente: la computadora dej de encenderse. Se encender por una fraccin de segundo, encender los ventiladores y se apagar inmediatamente. Y as se encendi a travs del tiempo. En el servicio, honestamente intentaron generar dinero, despus de haber sanado que "cambiaron el neumtico" y "solo los microcircuitos cuestan 800 rublos", pero al final no pudieron demostrar el rendimiento despus de la reparacin supuestamente realizada. Es una pena, era un buen bloque... mientras estaba funcionando.

mal modelo

psimo modelo En tiempo de inactividad, la lnea de 12v da 12,36. Debido a la enorme rigidez de los cables de alimentacin del HDD, no pude insertar los 4 conectores, tuve que tomar el cable de alimentacin antiguo para el HDD de la fuente de alimentacin antigua (quemada). La trenza en ese es mucho ms suave, a pesar de que tambin es Chieftec.

un buen modelo Cuando encendi por primera vez despus de instalar para reemplazar el Chieftec APS-850C, la computadora se apag espontneamente cuando iniciaste cualquier aplicacin 3D, todo funcion. Cul fue la razn, nunca encontr El algoritmo del sistema de enfriamiento es muy inusual en comparacin con el APS-850C anterior. Dependiendo de la temperatura ambiente (20-27 °C), es posible que el ventilador no se encienda bajo carga completa (prueba de esfuerzo de GPU + CPU en AIDA64) en un sistema i7 3770K (4,4 GHz), 7970, o que funcione peridicamente: comienza

durante 8~10 seg. a intervalos de 15~30 seg. Al mismo tiempo, la velocidad del ventilador no supera visualmente las 300-500 rpm, a las que es absolutamente inaudible. Mientras el ventilador esta funcionando apenas sale aire tibio por la rejilla de ventilacion, murio despues de un ao y medio de uso (el pc se reiniciaba al iniciar cualquier aplicacion 3D). La tienda de Olidi fue reemplazada despues de 50 das por una nueva con la leyenda "no se pudo arreglar". Segn tengo entendido, teniendo en cuenta su instalacin inicial, fue un defecto de fbrica.

excelente modelo Comprado ayer en DNS para el sistema Phenom x4 935, Zotac GTX 580, el sistema funciona a las mil maravillas, debido a que solo juego WWII/EVA/LOL, no hay cargas como tal en el sistema, aunque en WWII en ultra, ni el video ni el bloque hacen ruido.

modelo habitualLo tom hace aproximadamente un ao a un precio de 4200 rublos. Tuve experiencia con los bloques de esta empresa, en la unidad del sistema antiguo haba 650 vatios, tambien de Chieftec, el cual se quem por una subida de tensin, como la mitad de los electricos de la casa, pero salv el resto de la plancha, por lo que se gan mi respeto por esta marca. Por lo tanto, lo inclu en la lista de seleccin junto con Corsair, Thermaltake, Zalman. Me encontr con el modelo 850C Navitas Gold, le reseas y pruebas, en todas partes el veredicto fue que la unidad es excelente, especialmente por su precio. Hubo un par de criticas negativas que afirmaban que era ruidoso. No le di ninguna importancia a esto, ya que una persona no es muy sensible al ruido de su PC. Siempre hay quien est descontento, y por regla general, en el caso del ruido de una u otra periferia, se exagera. PERO, este result ser realmente ruidoso! en juegos pesados: The Witcher 2, The Witcher 3, Watch Dogs, con la configuracin establecida en Max / Ultra, el ventilador es como una turbina de avin, aunque excepto en estos tres juegos (y son famosos por su optimizacin), lo hice no lo escuches en los dems. No hay ruido en Mortal Kombat X, GTA 5. El resto de mis juguetes son an ms incapaces de cargar el Sapphire AMD R9 290 Tri-X. A veces, cuando escucho un sapo aplastndolo, sera mejor pagar un poco ms y tomar un Corsair a 650 vatios y jugar a los juguetes superiores. en silencio. El resto del tiempo estoy satisfecho con la compra, excelente eficiencia, una buena reserva de energia para el sistema a un precio de unidades de 500-600 Watt. Piense en comprar o no, la principal desventaja es el RUIDO! No para los sistemas SLI/CrossFire, eso es seguro.

un buen modeloYa no puedo agregar nada inteligente, porque instal la PSU y olvid cambiarla. No, no lo creo. 750 vatios sacarn dos vidyuhi 760 si es necesario, pero tiene sentido? Esta es otra historia El BPshnik gana su dinero al 100% (lo compr en mayo de 2014, los precios no picaron).

modelo regularLiteralmente, un par de meses despues de la compra, el ventilador comenz a retumbar con la carga mnima. En mi opinin esto es una desgracia de agua pura. Podran ahorrar en una bolsa de terciopelo, pero pusieron una hielera mejor.No la llev al centro de servicio. Yo mismo reemplac el ventilador estndar con un ventilador de 140 mm de Noctua. El cable se sac junto con todos los cables y se conect a la placa base. Sali limpio. Y el ruido molesto desapareci.

excelente modeloFunciona con dos tarjetas de video R9 280x a plena carga, pero se calienta, pero dentro de los lmites normales, no emite ningn sonido extrao. El ruido es ms del flujo de aire que del ventilador. Funciona ms de medio ao. Totalmente justificado su precio.

modelo regular con un sistema (i7 2700k overclockeado 4GHz + tarjeta de video 780 sin overclocking) que consume 450-500 watts (mximo) en promedio, hace ruido como un avin, y comienza a rugir de inmediato, sin un aumento suave de la velocidad. Empec el juego, silencio por 30 segundos y luego un luchador despega. Las RPM son alrededor de 1700-2000 RPM y es un ventilador de 140 mm! El bloque est helado. Porqu tantos? En general, no pude acostumbrarme, lo devolv. Por cierto, hace ruido al nivel de la asus gtx 780 a toda velocidad (platos giratorios de 2x100 mm a 3000 rpm). Bueno, la estabilizacin de voltaje en mi El caso no era el ideal. en la lnea de 12v era tanto como 12.34 (3% de desviacin, aunque menos de los 5 permitidos, pero aqu el certificado de oro, por as decirlo...)

modelo normal Sensacin ambigua de este bloquear. Por un lado, honestamente mantiene su kilovatio. Por otro lado, bajo carga comienza a calentarse y gemir.

un modelo excelente Tengo uno silencioso. Lo he estado usando durante aproximadamente un mes. Hay un momento, cuando presiona el botn INICIO en la unidad del sistema en la unidad de fuente de alimentacin, hay una especie de clic. Cuando apaga la computadora tambin. Parece que describieron lo mismo en una especie de corsair. Maana lo voy a cambiar en garantia.