

# DVR ACV Q5 GPS

modelo terrible número de serie sn:222105, sn:222116

modelo terrible Por qué necesita un registrador para probar su caso? Entonces, con esta miseria, es más probable que tengas un accidente, porque necesitas llevar un clip, un palillo contigo para hacer un reinicio antes de que comience, en el momento en que te das cuenta de que no arranca.

gran modelo

mal modelo

modelo con graves defectos

peor modelo No me gusta el modelo porque se rompe muy a menudo

modelo terrible Es mejor tener algo más caro y de mejor calidad. Esto no es un registrador.

mal modelo El antiguo supra ha estado funcionando durante más de 3 años y no genera ninguna queja.

modelo habitual Una tarjeta de 32 GB ( Transcend class 10) ya fuera de servicio, me di cuenta de esto lejos de ser inmediato, un par de semanas después de que se detuviera la grabación. La tarjeta fue entregada en garantía (todavía no cambiada, Estoy esperando la conclusión del centavo de garantía). Después de ver los videos de revisión de YouTube, me pareció que los otros (marcos Q3) son un poco más sensibles por la noche. Rechacé voluntariamente la garantía cuando instalé este dispositivo para el espejo del saln, aumenté el tamaño del estuche y se aferró al espejo, lo que permitió que la cámara se doblara y plegara libremente. No describir una mala tarjeta de regalo y un precio inadecuado (aparentemente diseñado para compensar una gran cantidad de garantía reclamos) Es obvio que ACV se ensambla en la misma fábrica china donde Karkams y muchos otros DVR se venden con diferentes nombres (pseudomarcas). Solo que se vende más barato que Karkam Con toda la variedad de nombres que se venden en las tiendas, de hecho, casi no hay elección. Solo se venden copias de algunos modelos. Por alguna razón, los fabricantes mundiales de renombre no están dispuestos a desarrollar una alternativa digna a esta artesana. No necesitaba una pantalla, tal vez comprara Q3 ahora (doble esperanza de iluminación nocturna incorporada y menos calefacción). Aunque la cámara el módulo es más o menos el mismo, y apenas hay diferencias significativas en la calidad de ejecución. No pongo muchas esperanzas en él.

modelo habitual Al comprar, el primer dispositivo no tenía una tarjeta de memoria arreglada. El segundo complacé exactamente 2 días, después de lo cual se negó a captar la señal del GPS debajo del parabrisas atmosférico. La calidad de imagen en resolución 720p coincide completamente con la de las

grabadoras Karkam Q5 (depende en gran medida del estado de la configuracin de "rotacin 180").  
La cambi a ACV Q5 Lite.

modelo terrible Estoy profundamente decepcionado.

modelo regularMi revisin anterior fue negativa y todo por la tacaera de la documentacin y la falta de soporte. Despus de un mes de uso, result que el DVR puede apagarse solo si el sensor G marca todos los registros como no borrables. Nuestras carreteras son tales que incluso la sensibilidad ms baja no es suficiente. Apagu el sensor G y ahora funciona todo el tiempo. Elev la puntuacin general al modelo "regular".