

# Sierra Bosch PKS 16 MULTI 06033B3020

excelente modelo Estoy instalando puertas interiores y compré esta sierra circular para corte longitudinal de arquitrabes y doorniki. No he visto nada más conveniente para estas funciones. El aserrado es muy conveniente con una mano, se aserra de manera fácil, rápida y uniforme. Las circulares ordinarias, las inmersiones e incluso una sierra son inferiores a una minicircular. Es más fácil hacer una sierra directa en una máquina? Pero esta sierra, a diferencia de la máquina, pesa y ocupa varias veces menos espacio, lo cual es muy crítico, porque la herramienta ya está oscura. De las principales desventajas, este es un enchufe y un cable no muy largo, el viejo enchufe delgado no se conecta bien con los enchufes modernos, los soviéticos son más adecuados para él. Con mucho gusto reemplazaría el enchufe con el euro, pero no hay ningún deseo de volar con garantía. Ya se rompió dos veces, en ambas ocasiones devolvieron el dinero bajo garantía. En ambas ocasiones la sierra se estropeó a los 9-10 meses de uso. Después de la segunda vez, pensé en cambiarme a una máquina, pero 3 meses después decidí volver a llevarme una minicircular. También corté baldosas para él, 5 puntos.

modelo habitual El disco en sí es prácticamente invisible detrás de la cubierta protectora de plástico, al principio es transparente, pero rápidamente se obstruye con el polvo. No se puede quitar, ya que se le une un resorte, que es responsable de levantar la plataforma. En resumen, comienza a aserrar: toda la esperanza es para la guía, esta es una pequeña plataforma plegable con riesgo, hay varios cm en el disco, por lo que lo vi a simple vista o fijé la guía lateral. con un tonto si era posible cortar en ángulo, resultó que es imposible. Ni siquiera podía imaginar esto, porque en muchos dispositivos más baratos, el ángulo de inclinación es ajustable. Se incluyen tres discos: dos hojas de sierra, una para azulejos. El alicatado falló casi de inmediato (debido a un cortador de azulejos roto, gres porcelánico aserrado con él) fue suficiente para 4 azulejos. Un disco cuesta 900 rublos (en 2015). Lo compré para un trabajo más preciso en comparación con una sierra circular (diámetro 160), mis expectativas no se cumplieron, la única ventaja en comparación con él es mucho menos polvo, de mi hitachi, este es un verdadero dolor de cabeza - el polvo se esparce por todo el apartamento.

un buen modelo La losa de 16 mm realmente no termina... menos de un milímetro, pero no lo suficiente... Cuando se presiona, se apoya en una pantalla transparente. Creo que para archivar la pantalla, tengo que terminarla...

buen modelo Bosch PKS 16 Multi es, por supuesto, una herramienta puramente doméstica. El límite de profundidad de corte de 16 mm le permite trabajar con láminas de muebles de aglomerado / MDF, pero debe lijar el borde sin cortar. Los consumibles son bastante caros. Corte una amplia gama de tableros de fibra de hasta 16 mm de espesor. Prácticamente no hubo fracasos y matrimonio. La sierra sigue exactamente la línea de corte y es muy conveniente controlarla con herramientas regulares de control de corte sin barra guía. La profundidad de corte se ajusta de forma muy cómoda y precisa. Reemplazar el disco es muy fácil, con la ayuda de un botón de bloqueo y un rededor de 6. Limpiar el dispositivo no es difícil. Si el costo no lo asusta, entonces la herramienta es muy útil para un

hogar maestro y extensiones a lo largo. Muy Satisfecho. No necesitas banco de trabajo ni nada, solo pones la moldura en el suelo, pones otra extensin por si acaso y lo aserras. Muy rpida y fcilmente se obtiene un corte absolutamente uniforme, que no se puede lograr ni siquiera con el trabajo ms cuidadoso y diligente con una sierra de vaivn en un banco de trabajo. mx. la profundidad de corte de 16 mm no me molesta, porque las extensiones / plataformas son en su mayora de 8-10 mm, rara vez 12-15, y para otros fines no necesito esta sierra.