

Hervidor Tefal Justine BF560140

buen modelo, me gustó función durante 6 años, estuvo en reparación una vez, y ahora gotea!

buen modelo Función bien durante casi 10 años, gotea a través del vidrio del nivel del agua.

modelo terrible Función durante menos de un año, ahora estoy buscando un nuevo hervidor.

gran modelo Buen hervidor Tefal Zhestin, función en el trabajo durante 8 años, todos los días me complacía con el agua caliente, pero las varillas de bloqueo se soltaron, estoy buscando un nuevo hervidor para reemplazar

excelente modelo Tengo un modelo de este tipo tanto en trabajo y en casa. En general, estaba satisfecho con ellos, pero le recomiendo de que muchos eliminan los atascos de tráfico. Bueno, no sé, no entiendo nada. Si lo conecta a través de un protector contra sobretensiones, en algún momento en un año y medio se corta el filtro, pero en casa está conectado a una toma de corriente normal y todo funciona bien. Por ese precio, es una tetera bastante excelente, el agua hierve rápidamente, ¿qué más necesitas de ella?

Mal modelo Fuga: Todo comenzó después de 2 meses de uso con pequeñas gotas en un soporte. Luego aparecieron más gotas. Luego, el agua se hizo tanta que comenzó a fluir por los bordes a través del soporte sobre la mesa. Lo llevé a la tienda y lo cambié por el mismo. Después de 3 días, noté un pequeño charco en el soporte de la tetera nueva :) Ahora estoy esperando que fluya con más fuerza, pero no lo cambiaré por el mismo Mecanismo: Mecanismo endeble y no confiable. El primer hervidor no tuvo problemas. El segundo hervidor el primer día después de dos o tres hervidos se negó a encenderse ... Quiero llevarlo a la tienda, pero en la mañana se encendió el botón! Aparentemente, el vapor de alguna manera entró en alguna parte, y hasta que se secó, el sistema no permitió que el botón encajara en su lugar. Y el hervidor no es barato. Casi 2000r.!-----
-----Continúa: El hervidor gotea + un problema con el termostato, después de que el hervidor hirvió, se vertió en tazas, vertió agua FRA, el botón NO se enciende. Debe esperar unos 20 minutos con la tapa cerrada o unos 10 minutos con la tapa abierta, hasta que algo se enfríe allí. - Lo entregué a la tienda, tomé el dinero.

mal modelo de lo contrario, la tetera es como una tetera. Ruidoso como el resto, calienta también. Forma - como quieras. Una ventaja es un hervidor barato de marcas normales, aunque Tefal se caga, por supuesto, con este modelo. Tengo un Vitesse de 2000-2002, todavía funciona, solo que tarda más en apagarse. Y las nuevas teteras son solo kapets. O hay espacio o basura como esta. Probablemente lo tomaré bajo garantía o lo solucionaré. Ver si el interruptor y el termostato se pueden arreglar.

modelo terrible el viejo Phillips se calienta más rápido y casi en silencio. y este milagro chino-yudo

parece estar despegando ahora. En general, chatarra. pero la marca es slida

El volumen mximo no siempre es suficiente, pero esto es bastante particular. En general, es suficiente. Adems, debe cuidar el botn de encendido, pero si se rompe, inmediatamente despus de presionarlo, es difcil pasar por alto este momento. Usado durante aproximadamente medio ao. Estoy satisfecho con la compra, especialmente teniendo en cuenta su precio.

gran modelo7 aos de funcionamiento sin problemas!!!

psimo modeloNi siquiera puedes llamar es una tetera, quiero llamarlo una palabra rusa simple, que denota algo sin valor. Ese figovinka pelirrojo, que es el botn de encendido, tiene la costumbre de apagarse espontneamente. 2 a 5 veces por ebullicin. Adems, desde el nivel del agua, la fuerza de presin sobre l y otras cosas no depende nicamente de qu pierna del desconocido Leo golpe a Acuario en la oreja y en cul. Pero sucede regularmente. En _cada ebullicin. En una tetera nueva. Tambin tiene una malla no removible, que parece removible, pero en el contexto del problema anterior, es una flor.

buen modeloEn general, el hervidor es bueno. Cuando el agua est al mximo, no es tan fuerte y ruidosa. No haba olor y no. Gran malla antical en la salida del agua, fcil de quitar. A expensas del indicador de agua: se encuentra en un lugar bien iluminado, no hay dudas de si hay agua o no. Satisfecho con la compra! :)

modelo terribleResult que el mismo hervidor estaba funcionando y, debido al mismo problema, dej de apagarse literalmente despus de unas pocas semanas de funcionamiento. No hay nadie a quien llevar para las reparaciones y no hay tiempo, por lo tanto, lo apagamos nosotros mismos, manualmente, para no quedarnos sin una bebida caliente. Esta tuvo que ser cambiada de inmediato debido a una fuga en los componentes electrnicos. Aparentemente este modelo esta 100% defectuoso por un error tecnico del fabricante.

un modelo excelentelo hemos estado usando por cerca de seis meses. la tetera cumple a cabalidad sus funciones, de forma silenciosa y rpida, tiene funcin de apagado cuando se eleva (es decir se prende y si no es necesario hervir hasta el final se sube y la tetera se apaga por s mismo), es muy conveniente al preparar caf. el plstico es de alta calidad, no te quemars incluso cuando lo hiervas, el colador se ajusta perfectamente, la escala permanece adentro. Luego decid examinarlo (me pareci que las ventanas estaban pegadas de manera grosera, tena miedo de que se filtraran. Y result que las esquinas de las ventanas en el plstico blanco se rompieron. El agua no es fluyendo todava. Ahora voy a cambiar, a ver que dicen.

excelente modelohan pasado 10 aos - la tetera esta como nueva. Escala cero. Pero esto no es un plus de tetera, sino de agua. Vierto del filtro. Se lo regal a mi hermano para un apartamento. Ahora elijo el mismo o el TEFAL KI 150 para m.

un buen modeloUn hervidor comn en la regin de mil rublos de un fabricante conocido.