

# Placa base Gigabyte GA-J1800N-D2H

excelente modeloAdquirido para reemplazar el ASUS AT5NM10T-I quemado. Con memoria antigua Samsung 2G PC-8500 se neg a iniciar. Ponga RS-10600 y todo funcion. Windows 7 de 64 bits instalado sin problemas. BIOS - F5. Funciona con el paquete de software estndar. Se utiliza principalmente para ver videos e Internet, pero es bastante dbil para los juguetes. Llevo mucho tiempo construyendo sistemas en placas GIGABYTE. Nunca me han decepcionado todava.

gran modeloPara aquellos que tienen Ubuntu 14.04, como yo, no aconsejo actualizar el BIOS a f5.Despus de actualizar, la imagen en la pantalla se volvi poco clara. , las fuentes se volvieron torpes y los colores se volvieron poco naturales, tuve que retroceder a f4! Por supuesto, tal vez solo por mi hierro, as que trata de ver si retrocede, cambie el cargador de arranque de f5 y comience a jurar que ya tiene instalada la ltima versin del BIOS.

modelo normalDespus de encenderlo, actualic el BIOS de acuerdo con las instrucciones de otras reseas. Instal el ms nuevo de la unidad flash, F5. Se levant con facilidad y luego trat de poner Windows. No estaba all. Para empezar, la placa se neg a ver el teclado y el mouse USB. Y no puedo entrar en bios. Sin embargo, la instalacin desde la unidad flash se fue. Llegamos a la pregunta "elegir un idioma" y nos pusimos de pie. Nada que elegir. Bien, encontr dispositivos PS / 2, sigamos adelante. Luego, el instalador de Windows solicit un controlador en el CD-ROM y se levant. Busqu en Internet, trat de cambiar la configuracin de SATA en el BIOS. No ayuda. Bien, encontr un DVD-ROM SATA para ella, le puse un disco con Windows. La instalacin sigui adelante y termin. Pero todos los dispositivos se levantaron sin controladores. Ni la red ni ninguno de los puertos USB funcionan y, en consecuencia, no pueden leer la unidad flash con lea. Bien, lo llen de lea en el sistema (ya) SSD, enganchnolo a otra mquina. Solo que despus de eso ya estaba todo listo.

excelente modeloNo tuve suerte. El sistema se reinici aleatoriamente sin razn aparente. Podra trabajar por un da, podra reiniciar cada cinco minutos. PERO! madre es genial. win8 se levant sin problemas en un disco duro desde una unidad flash. duro tuvo que ser preparado previamente para win8. una madre con gigas 4 hace una computadora porttil en un core2duo t5870 con gigas 3. Hay un error de potencia del kernel en el registro de eventos. entregado en garanta. Llevaba a cambio la misma madre pero con un puerto paralelo (sin l no estaba disponible). sali ms caro por 130 rublos. Funciona sin problemas update1: con puerto paralelo. Trabaj 2 das y muri. tristeza. actualizacin 2: las placas estn un poco hmedas, pero creemos en los gigabytes

excelente modeloSe cre un servidor de medios para padres. 4 gb ram + 500 gb + carcasa coolerless con fuente de alimentacin externa. Dado que Internet es lento, conectarse al enrutador a travs de wifi an limita adsl. Ubuntu 14.04 se levant al instante, todo funcion de inmediato, incluso la tarjeta wifi. El rendimiento es suficiente: 1920x1080 en unidades 3D sin frenos. La temperatura del procesador en reposo o al descargar torrents es de 50 grados. Al hacer scroll, full hd sube a 68.

Estoy completamente satisfecho con el rendimiento. Incluso disparar un cubo de asalto

modelo habitual Al instalar el sistema, tuve que bailar con una pandereta. Durante la instalacin, ayud uno de los aqu publicados, considero importante hacer algunas aclaraciones: 1. Al actualizar el BIOS y cargar DOS desde una unidad flash USB, desde el momento en que aparece el mensaje de bienvenida, debe presionar F12 para obtener el men de inicio. Si no cosecha, saldr efi-shell, desde el cual no se puede iniciar nada, excepto Win8 y Android. Es decir, sin tal pase con una pandereta, el BIOS no se puede actualizar. 2. Con el pase con pandereta de BIOS indicado en el prrafo anterior, tampoco se actualiza si al mismo tiempo se conecta un disco duro con cualquier sistema a esta madre. Aquellos. la unidad flash parpadear, pero cuando presione F12 en el men de inicio, solo aparecer la opcin de iniciar desde el disco duro, no habr inicio desde la unidad flash en la lista de opciones. Por lo tanto, actualizamos el BIOS, instalamos Win7 desde una unidad flash USB solo con un disco duro sin formato. 3. Despus de la instalacin, inmediatamente descargamos controladores nuevos del sitio de soporte, porque los que vienen en los discos suministrados no sirven, de lo contrario, todo est bien. Lo he estado usando por tercer da, hasta ahora todo est bien.

gran modelo Lo compr, lo traje, instal Ubuntu Server 14.04, ha estado funcionando como un reloj durante 5 meses. Si no fuera por las actualizaciones peridicas del kernel, probablemente el tiempo de actividad sera el mismo. No he mirado la versin de BIOS y no lo har. Para ser honesto, fue solo aqu que descubri que le estaban sucediendo algunas aventuras. La memoria RAM la instal por la que qued tras la actualizacin del porttil, dos tiras de 2 gigas cada una, todo arranc de media patada. No s cmo est la situacin con Firewood para Windows (y no quiero saberlo), pero todo est bien con Linux. Todo ha subido de la "caja". Y aunque el sistema del servidor est instalado (sin GUI), el controlador i915 se encuentra en lsm (este es un video de Intel). En mi experiencia, donde est este mdulo, no hay ningn problema tcnico. El mismo mdulo me funciona en ambas computadoras porttiles, en Intel HD e Intel HD3000 (sandy bridge). USB, tanto el segundo como el tercero, tambin se sacaron de la caja, la diferencia en su trabajo es solo en la velocidad. As que, bajo linux con lea, un set completo, y no el peor, en cuanto a rendimiento no puedo decir que sea un avin, pero para las tareas para las que fue construido todo esto super todas las expectativas. Hay un demonio de transmisin, sus descargas se distribuyen a travs de DLNA, udp-proxy, de modo que la tableta puede distribuir televisin ip a la tableta, todo esto incluso al mismo tiempo no sobrecarga el porcentaje ni siquiera en un 5%. Ahora tambin inici apache, vsftp, openvpn, mysql-server en l, por lo que no muestra que algo lo est molestando all. Y ya hay 50 clientes en la base de datos, por lo que es una muy buena compra.

un excelente modelo Despus de la compra, actualic inmediatamente el BIOS (v.3), los controladores para Windows 8 se por s mismos, para Windows 7 se descargan dos controladores del sitio web de Gigabyte. Conecto video y sonido a travs de HDMI Lo us como un NAS con un disco duro de 2 TB Experiment con la instalacin de Android desde el sitio 01.org/android-ia: el ensamblaje para Bay Trail est instalado y funciona bien, todo el hardware es compatible.

buen modelo BIOS actualizado, instalado ubuntu 14.04 lts, result ser un gran caballo de batalla para juegos de office y don't starve))

buen modelo HDMI comenz a funcionar solo despues de que actualic el BIOS que me dieron los chicos de OPTION. Windows 7 llega al inicio de la instalacin y se ignoran todos los USB. Tuve que instalar con SATA. Despues de instalar el USB no. Gracias por ser la clave del ratn PS/2. No se instala lea nativa. Problemas con un neumtico. Afortunadamente, el mundo, no sin buenas personas, sugiri dnde encontrarlo, por cierto, que yo sepa, dieron giga de lea normal. La siguiente duda es que en Linux tampoco hay lea, dime donde encontrarla, sino ya no conviene contactar con OPCIN.

Sony KDL-55w808a. Funciona bien con el monitor.

excelente modelo Sistema para brazos rectos. Es una pena, 1) o no resetear nada a valores de fbrica (si no hemos madurado moralmente antes de Win8.1) ..... hecho, puedes instalar Win7, sin olvidar el punto 5 .....

buen modelo Hurra! Apareci BIOS para WIN 7

Modelo regular Estamos esperando un nuevo BIOS con soporte para sistemas operativos alternativos Win 8. Esto me entristeci mucho, porque lo tom para NAS Para oficina, video, msica e Internet Puedes armar un HTPC no malo con una tarjeta de sonido discreta, aunque hasta ahora solo en win8

un buen modelo Voy a cambiar a otro igual. como cambiar darse de baja. la musica e internet es lo mas se puede armar un HTPC no mal con una tarjeta de sonido discreta, aunque hasta ahora solo en win8

un buen modelo lo voy a cambiar por otro de lo mismo. como cambiar darse de baja. la musica e internet es lo mas se puede armar un HTPC no mal con una tarjeta de sonido discreta, aunque hasta ahora solo en win8