

Humidificador Boneco U201A

gran modelo Hidrata notablemente una habitacin de 20 metros cuadrados. m. (se realizaron mediciones). Uso agua purificada, no hay placa en los muebles. Es posible no cambiar completamente el cartucho, simplemente puede reemplazar la resina de intercambio inico que contiene (se vende en consumibles de Boneco) resultar un poco ms econmico.

mal modelo Lo compr para una guardera. El diseo es lindo. Pero un ao despus, con un centavo, el regulador de energa comenz a actuar. Bueno, despus de 1,5-2 aos casi se rompe. Usado solo en invierno. As que solo trabaj unos meses y ya est. No recomiendo comprar este modelo. Bueno, una frustracin es ms corta.

buen modelo Funciona y eso es lo principal. Otro humidificador de esta empresa, el U7135, lamentablemente se filtr despus de un ao de uso. En primer lugar, recuerde que este dispositivo es de bajo consumo y solo durar para una habitacin pequea en algn lugar de hasta 16 m², y si tiene ventilacin forzada, pues menos. Tengo un suministro de aire y apenas es suficiente para aumentar la humedad alrededor del lugar de trabajo. Mi tanque se apaga en 18 horas, es decir el consumo real de agua es de unos 200 g/hora. I no tiene un modo de vapor tibio, por lo que el dispositivo se enfra ligeramente. La posibilidad de aromatizacin de vapor con aceites esenciales no est de ms, funciona bien. El ruido que emite es dbil, solo el sonido de las gotas que caen en el evaporador es un poco molesto. En principio, este sonido no es muy molesto, puedes dormir y trabajar con l. Respecto a la capa blanca. Nunca lo he visto, saco agua del grifo despus del filtro de carbn principal. Vivo en San Petersburgo. El dispositivo ha funcionado una temporada y an no ha sido necesario cambiar el adsorbente del cartucho.

modelo habitual Funcion exactamente un ao - Lo compr el 2 de noviembre y exactamente un ao ms tarde, el 2 de noviembre, se averi. En kopeck pieza 42 metros, trabajando durante dos das sin apagar, aumenta el nivel de humedad en solo un 10%. El servicio dijo que los humidificadores no deben colocarse en el piso, porque crean una nube de humedad a su alrededor y se rompen. Me par sobre la mesa, lo que no lo ayud. Pero tambin tuve suerte de que no fuera la membrana la que se rompiera, que es una avera tpica de este modelo.

un buen modelo En medio da, la humedad sube un 10% con "micro -ventilacin" de ventanas de plstico y una habitacin de 18 metros cuadrados. m .. Apague por la noche, por supuesto, necesita hidratar nuevamente. Este es mi primer humidificador, por lo que no hay nada con lo que comparar. Pero en general estoy satisfecho con el dispositivo.

excelente modelo

buen modelo En general, impresiones positivas. Hay un ajuste de potencia, aunque no muy conveniente. No tiene sentido poner la potencia a menos de la mitad, porque entonces no obtendr

ningún resultado. A plena potencia, eleva la humedad del 40 al 50-60% en un par de horas. Lo he estado usando durante aproximadamente un mes, mientras que no hay quejas particulares.

excelente modelo Todas las reglas. No tengo quejas.

modelo regular El humidificador solo funciona durante un mes y medio. Durante este tiempo, me enamoré de su ergonomía, especialmente en comparación con los modelos chinos. Es conveniente para verter agua, un asa plegable grande en el estuche, una tapa fácil de girar, un interruptor agradable y suave (no me pareció incómodo ni apretado, se encendió fácilmente con un dedo). Y es especialmente conveniente para limpiar: hay un gran orificio en el tanque, donde es fácil arrastrarse con la mano y enjuagar bien todo

no hay bordes afilados ni grietas estrechas en la base, donde la mucosidad adora obstruirse todo tipo de artesanías chinas. Por cierto, el cepillo completo para la limpieza es muy conveniente, con mango largo y cerdas gruesas y rígidas. De las desventajas: no hay demasiado flujo de vapor, que también se dispara en un chorro estrecho y no se dispersa por una nube ancha, como algunos otros humidificadores. El agua es suficiente para 8-10 horas. Otra desventaja es la necesidad de comprar periódicamente un módulo de filtro y una varilla ionizante que, francamente, no se venden en todos los rincones. Sin embargo, esto resultó ser irrelevante de todos modos: después de un mes y medio, el interruptor del humidificador se rompió. La rueda giró libremente, pero no emití un clic característico y no encendí el dispositivo, aparentemente, una falla mecánica. Tuve que devolverlo en garantía.

buen modelo Lo compré en las vacaciones de enero de 2016. El regulador de energía se rompió a mediados de abril, un total de 3 meses. La tienda acaba de devolver el dinero sin dudarlo. En el camino con todos los humidificadores de este tipo, puede ocurrir cualquier avería, y si estás en garantía, entonces puedes obtener dinero. Si esto es así, entonces no me molestará en absoluto y cada año compraré uno nuevo y no me molestará con los filtros. - Con respecto al encharcamiento, alguien escribió que el piso está mojado en modo máximo. Me paré en un taburete al máximo (alternativamente 100% luego 80% y durante todo el día) y sin problemas. Cuando el niño estaba en el jardín, el dispositivo estaba apagado. - Debido al hecho de que no hay una salida para rociar vapor del dispositivo, me parece que es por eso que el regulador de potencia se ha roto. - El humidificador estaba a la sombra del gabinete y no le daba luz solar directa. Tal vez por eso no olo a plástico. Porque hubo casos según las revisiones. - Es conveniente y fácil verter agua, pero para verterla, debe desenroscar el filtro del tanque. Y no es tan fácil. La esposa no hizo esto, no tenía suficiente fuerza. Pero aquí puede ser que me estaba demorando mucho, jugando a lo seguro. Tal vez no se requiera tal esfuerzo, y el agua no se despierta saliendo. - Es conveniente lavar con cepillo propio, yo lo hice una vez cada 5 días, teniendo en cuenta el uso las 24 horas. Una preocupación, hay un agujero por donde no debe entrar agua, así que lívalo con cuidado. En general, solo hay una conclusión: el humidificador no está mal si ha funcionado durante al menos un año o tres. Podrá tener mala suerte. Para algunos, trabajó durante 2 años. Pero ciertamente no 3 meses. Una cosa es buena que se devolvió el dinero y, por cierto, el precio ni siquiera ha cambiado.

mal modelo Compramos un humidificador con la llegada del bebé. Lo compramos a mediados de febrero y lo pusimos en la mesa al lado de la ventana. Un mes después, cuando el sol comenzó a asomarse, noté que la habitación olo a plástico. Y muy claro. Durante mucho tiempo no pude encontrar

la fuente del olor hasta que ol el cuerpo del humidificador! Si ya te has decantado por este modelo de humidificador, no lo coloques bajo la luz solar directa. Incluso a la sombra, puedo oler el plstico a unos 50 cm de distancia. Mi esposo no lo huele. Ahora me pregunto si puedo recuperarlo. Por lo dems, bonito diseo. Perilla inconveniente para ajustar la potencia, debe sostener todo el cuerpo con la mano. Con un dedo, como se muestra en el anuncio, es imposible hacer esto, es apretado. El ruido no es fuerte, pero se nota, uniformemente, como un ventilador de computadora. gorgoteos Tres litros de agua son suficientes para una noche y ms. El olor a plstico es daino? Esta pregunta me ronda.

Modelo regular

Modelo regular En el modo mximo en el tablero de parquet, despus de un par de horas de trabajo, podras resbalar. En un da, el parquet se hinchar por tanta humedad. Baj la potencia y mejor. Usando el mtodo de seleccin, determin que a una potencia del 30% del mximo se puede encender por un tiempo ilimitado (hasta que se acabe el agua)

excelente modelo Cosa hermosa, no No s cmo sola vivir sin l. Lo compr para casa - Me enamor, ahora lo compro para el trabajo.

un buen modelo Con el inicio de la temporada de calefaccin, el apartamento comenz a convertirse en azcar (humedad 25- 27%). Mi esposa y mi hija no durmieron bien y fueron traviesas decidieron usar un humidificador. Este es uno de los pocos modelos para los que los fabricantes escriben un nivel de ruido de 25dBA. La ausencia de sensor de humedad as como de reguladores de mantenimiento incorporados, para m, es ms bien un plus, una funcionalidad innecesaria (de discutible utilidad, ya que la humedad cerca del humidificador me interesa poco) que encarece el coste. En general, estoy satisfecho con el humidificador. Del 25% en un par de horas llev la humedad al 50%. (habitacin 18m² con puerta permanentemente abierta, el humidificador se encuentra a 2,5-3 metros del sensor de humedad). Durante el da, solo se escuchan gorgoteos silenciosos, por la noche comienzas a notar el ventilador. El ruido es menor que el de una computadora en funcionamiento, pero aquellos que estn acostumbrados a dormir en completo silencio no se sentirn cmodos. Adems de gorgoteo. El ruido no depende de la intensidad de la humidificacin, no importa dnde gire la perilla: el zumbido permanece en el mismo nivel. El regulador afecta al generador de vapor (y la intensidad del gorgoteo), pero no al ventilador y su ruido. La luz de fondo, si interfiere con alguien, se puede apagar. Por operacin. En general, el diseo es conveniente y est bien pensado, pero hay matices. Cuando se retira el tanque, se vierte el agua que queda en la cmara de trabajo. No mucho, pero est ah. Adems, el agua permanece en el fondo, por lo que debe eliminarla con cuidado. El orificio de llenado del tanque est cerrado por una tapa grande con un filtro, y para desenroscarlo, necesitas hacer un poco de esfuerzo, porque est mojado, resbala, etc. Mi esposa ya no puede desenroscarlo despus de m. Adems, con las manos mojadas, es extremadamente difcil girar el regulador (est empotrado al ras del cuerpo y tiene un hueco especial para el dedo), se desliza constantemente. La direccin del chorro no es ajustable. En la parte superior, puramente nominal, hay una tapa giratoria con una ranura, pero no importa dnde la gire, de todos modos se rociar. El volumen del tanque es suficiente para 8-10 horas en el modo mximo, no lo detect exactamente, pero funciona toda la noche desde un llenado.

buen modelo