

Aire acondicionado Samsung AR09HSFN

modelo regular Compré dos de estos, las unidades externas emiten diferentes sonidos durante el funcionamiento, lo que indica que la calidad no es constante. Lo tomé en el invierno por 21, parece que Samsung se deshizo de ellos. No había ningún olor de los bloques internos, pero los externos, ni siquiera desempaquetados, apestaban en todo el apartamento parados en el balcón, después de la instalación. Entre las ventanas, el olor no se sentía en absoluto. Cuando funciona para calefacción, la unidad externa retumba bastante fuerte, y una es más fuerte que la otra. Una de las unidades interiores con un pequeño defecto: las persianas en la posición inicial, cuando se encienden, no suben uniformemente y un pequeño defecto de fundición en la cubierta de las persianas que cubren, no se puso en marcha de inmediato para enfriar por completo, no dar una temperatura de salida insuficientemente baja, después de iniciar el autodiagnóstico de fallas, no encontré y todo volvió a la normalidad. Después de un corte de energía y un largo tiempo de inactividad, el error se repitió. En general por ese dinero es normal, pero podría ser mejor. Añadido después de un año de uso: La temporada se trabajó, tanto para calefacción como para refrigeración. Antes de comprar, le reseas, muchas escribieron sobre el olor a plástico. Tiene su lugar y es bastante desagradable. Después de la compra (sin instalarlo), lo encendí en el modo de ventilación, me di cuenta de que el olor es realmente fuerte. Llevé la unidad interior al servicio. Aceptado sin dudarlo, eliminado en un par de semanas. El olor se ha ido. Respeto al servicio de Samsung! Faltan algunas funciones, pero ya están en la versión tope (una vez y media más caras. Como lo use ire añadiendo una reseña.-5 fuera). Entonces no entendí completamente Good Sleep, aunque la idea de la función parece ser normal. También se selló un LED que molestaba por su brillo, pero este es el problema de toda la tecnología moderna, así que no lo considero un inconveniente.

un modelo excelente La unidad externa es enorme, el cuerpo está hecho de metal. Me gustaría dar consejos a aquellos que lo eligen por sí mismos para comprar. Si te conviene un 9 según los cálculos, toma lo mismo, solo el 12. Esta línea de inversores tiene parámetros ligeramente más bajos. Sobre el olor. Las tonteras son ridículas. No huelo y no he oído nada desde el principio. El olor generalmente puede ser con una instalación torcida, cuando el condensado se estanca y el agua se desvanece.

mal modelo

modelo habitual Esta es una revisión sobre AR09HSFSRWKN porque no hay tal cosa en el mercado, pero la esencia es la misma, el mismo inversor. Compré en el conocido "MKino" por 21650r. (07.09.2015) para la promoción. En general, estoy satisfecho, el principal inconveniente es el olor! En los Urales, el verano dura un máximo de 1 mes, pero la calefacción se apaga demasiado pronto, pero incluso aquí ayudar!

excelente modelo Estoy muy satisfecho con la compra, e incluso a ese precio. Se ve muy bien, funciona muy bien, se enfría también. En comparación con Toshiba RAS-10EKV-EE, el inversor junior de esta empresa, que se instaló al mismo tiempo, pero en otra habitación, a Samsung le gusta más,

tanto externamente como en funcionamiento, realmente funciona ms silencioso y se ve ms bonito en el interior. . Aunque Toshiba es una marca ms eminente, cara y bien establecida en esta rea. La operacin a largo plazo pondr todo en su lugar, pero las impresiones generales de este modelo son ms positivas que las de los "japoneses". Que fue comprado precisamente porque es posible dirigir el flujo horizontalmente all, por lo que habra comprado un segundo Samsung. Aqu en las reseas, escribieron sobre este modelo (solo 9), que un fuerte olor a plstico durante el funcionamiento. No encontr un problema similar, no huele a plstico incluso cuando lo enciende por primera vez. No hay grandes quejas sobre el modelo, me gusta mucho todo, el tiempo dir cmo ser la cosa con la durabilidad y las averas. Recuerde que esta serie tiene su propia caracterstica de diseo y bastante significativa!

excelente modeloExcelente condominio por el dinero, la mejor combinacin de precio y calidad.

modelo habitualdo no recomiendo comprar Pero solo este modelo !!especialmente si hay nios ! profe. Las firmas ni siquiera venden samsung, dicen que estn cansadas de escuchar las quejas de los clientes! si se compra, despues de la instalacin no est incluida. para calentar, el olor ser menor, solo enfriamiento! el plstico de la unidad interior es endeble al tocarlo con la mano, cruje y se agrieta, es posible que al calentarse emita sonidos tan desagradables, Le pregunt a amigos que usan aire acondicionado sobre el olor despues de la instalacin, de los 5 encuestados, nadie tena olor, pero ninguno de ellos instal Samsung! Decid complementar mi revisin) El maestro del centro de servicio vino y reemplaz 2 piezas de metal con goma por otras nuevas, 3 arranc la goma de la unidad interior 4 la reemplaz cerca del tablero, dijo que era solo para este modelo que el matrimonio y un cierto ao de fabricacin! la goma que tir el maestro ola a horror! Encontr 4 piezas por olor) Como pens, el plstico cruje debido a los cambios de temperatura, solo cuando se calienta. despues de reemplazar las bandas elsticas, estoy contento con la compra) Tuve que llamar de inmediato al servicio principal de Samsung, me enviaron los maestros de inmediato!

No hay olor! El acondicionador entrega emociones exclusivamente positivas. La habitacin se enfra (calienta) muy rpidamente, a pesar de que el sonido del aire acondicionado no es audible. La unidad exterior se coloc debajo de la ventana del dormitorio, e incluso si el aire acondicionado est encendido, solo se escucha un leve (pero agradable) timbre del ventilador. En el modo "confort" no se nota el funcionamiento del aire acondicionado, mantiene el fro y listo. En general, se lo recomiendo a todo el mundo. Preste atencin durante la entrega para no recibir AR09HQFNAWKNER en su lugar. La diferencia es una letra, pero una diferencia significativa en precio y funciones, casi me equivoque por error. Realmente ola despues de desempacar las unidades interiores, durante la noche estaba completamente ventilado y ya no ola ms.

gran modeloGrandes tamaos de las unidades, tanto exteriores como interiores. Pero! Esto tambien tiene una ventaja: un mayor dimetro de los ventiladores, respectivamente, un menor nivel de ruido con el mismo rendimiento. Quiero agregar que cuelga en mi habitacin frente a la puerta, si lo abres, hace un buen trabajo al enfriar un apartamento de 40 m2. (menos 4-5 plazas de bao y balcn, donde se cierran las puertas). Para mejorar la refrigeracin de la segunda habitacin, colocho un ventilador en el pasillo y dirijo el flujo hacia l. Como resultado, la temperatura en la segunda habitacin es solo un grado ms alta que en la que est el condominio. La puse en marzo, todava no haba calor particular.

Se actualizar después de los días calurosos. Pero ahora puedo decir con confianza que, en general, sus características son suficientes! 5 con un plus!

buen modelo Condominio como condominio. Antes de comprar, le reseas, muchas escribieron sobre el olor a plástico. Tiene su lugar y es bastante desagradable. Después de la compra (sin instalarlo), lo encendí en el modo de ventilación, me di cuenta de que el olor es realmente fuerte. Llevé la unidad interior al servicio. Aceptado sin dudarlo, eliminado en un par de semanas. El olor se ha ido. Respeto al servicio de Samsung! Faltan algunas funciones, pero ya están en la versión superior (una vez y media más caras). A medida que lo use, agregaré una reseña.

Ignóralo. UPD: El olor finalmente ha desaparecido, ha pasado casi medio año desde el inicio de la operación.