

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M3040DN

excelente modelo Tenemos 3 dispositivos de este tipo. No hay ningn problema con ellos, que solo las personas no hicieron con ellos. El ms antiguo tiene 120.000 millas, ninguna queja. Despus de los dispositivos XEROX, este es el cielo.

excelente modelo

modelo con fallas graves

mal modelo ejecutar 1000 pginas Me convert en el propietario de este dispositivo, espero que sirva fielmente y se muestre del lado bueno, a diferencia de las lneas FS-1025 y m2035dn, tiene menos de un mes en funcionamiento, estamos Solo acostumbrndome, no puedo decir mal y bien tambin, el tiempo lo dir ---- ----- Han pasado 3 meses ... Kilometraje ~ 20 mil tomas 3 sbanas cada una y se atasca en el horno en el alimentador automtico, un clip de papel pegado con un trozo de papel, retirado con unas pinzas largas con la retirada de la bandeja de alimentacin de papel en el ADF... diseo muy inconveniente para el mantenimiento

modelo habitual kilometraje 1000 pginas Me convert en el propietario de este dispositivo, espero que sirva fielmente y se muestre del lado bueno, a diferencia de las lneas FS-1025 y m2035dn , en funcionamiento desde hace menos de un mes hasta ahora me estoy acostumbrando no puedo decir cosas malas de l, y cosas buenas tambin, el tiempo dir -----

un modelo excelente un buen dispositivo, lo principal es no pegar borradores y todo tipo de cosas desagradables en l ... solo papel limpio normal

modelo terrible Ejecutado asquerosamente, el diseador debera ser despedido. Todas las tapas no cierran bien, los pestillos se mantienen en libertad condicional.

modelo habitual Parece que el puesto de peridicos ha comenzado a utilizar todo tipo de trucos de marketing para llamar la atencin. Pero, de hecho, hay ms RAM, pero funciona peor: (S, tambin inventaron nuevos cartuchos.

modelo incorrecto No se pudo obtener ms de 20 ppm. An no se ha encontrado ninguna solucin. El toner, por cierto, es original, si lo supieran se habran comprado la vieja y buena fs-3040mfp.