

# Baera Cersanit Mito Red 150x70 TK001-018

No recomendado. Rizik gasta centavos en el viento. Al comprar este modelo en otra tienda especializada. Después de tres meses de funcionamiento, el acrílico se agrietó alrededor del sifón, no hubo golpes. Habiendo escrito una hoja al escribano de Cersanit: ignoraron mi decisión en la dirección equivocada y la corrigieron allí. Y la solución es que dicen que el sifón de metal está fuertemente torcido de hecho, el sifón es de plástico, sin dispositivo, la fuerza de torcer el tornillo del sifón, el representante de Cersanit, sin timidez, escribí posiblemente un poskodzhennya bulo. Posiblemente, pero no había ningún representante! Puramente con una hoja de foodballed. Esta baera mide 1 cm menos que 139 cm