

Multiherramienta Ryobi RMT1801M

El cortador es un molinillo de batería de buena potencia. A las personas como yo se les llama popularmente trabajadores del aquelarre)) Reun un pequeño equipo de tres personas (incluyndome a m) y nos dedicamos a trabajos de reparación. Explico por qu nosotros tres: la velocidad de trabajo es mayor, y esto a menudo es importante para el cliente si vive en este apartamento al mismo tiempo. Y tres personas ms cubren cualitativamente toda la gama de especialidades de la construcción y en total pueden hacer casi todo. Tomamos casi cualquier trabajo y en 99 casos de 100 clientes estn satisfechos con nosotros. Después de todo, para este tipo de ganancias, una buena reputación es la mejor publicidad. Por supuesto, para un trabajo rápido y preciso necesita una buena herramienta. Mir este cortador-amolador en la primavera de este año, pero logré asignar dinero para la compra solo en septiembre. Así que solo lo hemos estado usando durante dos meses y medio, pero incluso en tan poco tiempo, ya ha demostrado su utilidad ms de una o dos veces. Como resultado del uso durante la semana, se revelaron las siguientes jambas: 1. Las cuchillas rayadas y redondas son de muy mala calidad. El socavado se elimina en la basura después de cortar 4-5 pernos de acero de 5-6 mm de diámetro. Además, los dientes de los cortadores simplemente salen volando y se desmoronan. Nuestras hojas de pala para sierras para metales duraron mucho ms. 2. Li-ion según se sienta bastante rápido (unos 30 minutos de serrar listones de madera de 20x40 + 3 pernos de 6 mm), aunque es de 1,4 Ah. Pero lo ms molesto es que el cargador muestra solo el 50% de la descarga y la herramienta ya no funciona. 3. La arandela adaptadora (se arroja sobre el lienzo debajo de la arandela de sujeción con un perno) estalló después de 3 días de usar la herramienta (los vendedores en la tienda dijeron que no hay tal basura en una herramienta similar de Bosch, es decir, no no hay nada que romper.) 4. Las cuchillas incluidas en el kit para cortar madera no son adecuadas (no hay cableado, por lo tanto, se sobrescriben con madera), aunque estn posicionadas como universales! Debe comprar por separado con un diente raro específico para madera. La experiencia tiene Se ha demostrado que aserrar madera con una sierra para metales común (con un aserrado preciso) es mucho ms rápido, ms preciso y ms silencioso que este dispositivo. 5. Vibración muy ruidosa y fuerte durante el funcionamiento. 6. Para trabajar en azulejos y baldosas, debe comprar un lienzo por separado, y el lienzo que le compré a Bosch se coloca nuevamente como universal, lo cual es extraño porque.