

Cargador Hyundai HY 400

No se lo recomiendo a nadie. El cargador es simplemente raro . Fue suficiente para dos cargos, y luego el otro cargo no volvi. Bo vio un perdn F1. Inmediatamente pens que el problema estaba en la batera, pero despues de eso, el problema fue F1. Incluso en el nuevo actuador... repito. .

Hyundai hy-400 cargador solo para reactivar las cargas de la batera hasta el 50% de su capacidad y luego tomar la memoria del abuelo y recargar an ms.6 voltios 18A / h descarga y carga varias veces la batera, pero la carga era superior al 50 % y la densidad por encima de 1,20 no se poda aumentar (((a 1A cuando se encenda a 4A despues de 1 hora, una medicin de densidad completa tambien mostr 1,20-1,21, el mismo 50 % tuvo que recargarse en el manera antigua hasta que la densidad fue restaurada a 1.25-1.