

SSD Transcend TS64GMTS800

mal modelo desde el principio del sistema operativo falló, luego el propio SSD quedó determinado a través del tiempo. Finalmente resultó estar formateado para reinstalar el sistema operativo, y después de eso no se vio la placa base Gigabyte GA-B150M-D3H con el procesador Core™ i3-6300. Estoy esperando una respuesta del centro comercial.

el modelo habitual La cuarta vez instalé un SSD, pero la primera vez traté con un SSD de este formato M.2. Para instalarlo, tuve que desmontar casi todo el portátil. Al mismo tiempo, sacudí el polvo del sistema de refrigeración.

un buen modelo La cuarta vez que instalé un SSD, pero la primera vez traté con un SSD de este formato M.2. Para instalarlo, tuve que desmontar casi todo el portátil. Al mismo tiempo, sacudí el polvo del sistema de refrigeración.