

Placa base MSI 970 Gaming

excelente modelo, me gust muchoExcelente placa madre! Lo he estado usando desde 2016 hasta hoy 2019, todo est bien incluso con overclocking.

modelo habitualEleg una madre para el trabajo diario, con buen sonido y una reserva para el futuro cercano. Ella se ve bien. Si no est overcloveado, la temperatura del puente norte no sube por encima de los 40 grados. Y todo iba bien hasta que el diablo me tir para ir al foro oficial de msi, leer lo que me espera en el futuro y se me pusieron los pelos de punta, si supiera todo esto antes de comprar, no comprara.

modelo normal Parece que no est mal, la fuga de la junta del radiador estrope la impresin...

un buen modelo muerto, incluso despues de flashear no mejor.

excelente modelono hagan caso a todos los que escriben que los puentes norte se calientan tal vez se calientan en cargas extremas, pero nada se calienta en uso normal y en un caso normal, puedo aconsejar el caso DEEPCOOL kendomen.

Modelo normal

Excelente modeloEl mejor producto MSI que he comprado.

Buen modeloLa placa base funciona muy bien hecho Todos los componentes comenzaron a funcionar ms rpido. Windows incluso comenz a cargarse ms rpido. Todo funciona de manera estable y no se calienta. Me gust el hecho de que los radiadores de la madre estn sujetos con tornillos. Puedes cambiar la pasta trmica a la luz. El conjunto viene con un software poco claro para la placa base. El cine sound blaster es bueno. El asesino de LAN no entendi nada, no hizo overclock. No veo el punto en esto por m mismo Ms caro que los anlogos de otros fabricantes por aproximadamente 1.5 - 2t.r. No tiene sentido pagar de ms. Ahora no lo comprara, as que estoy satisfecho con la compra. Mejor que el anterior de ASUS.ZY: Lo uso desde hace casi dos aos. Hay un error especifico. Esta placa base no funciona de manera muy estable con el bulldozer AMD Fen 2 X6 1100 T. Si tienes un procesador superior o presuperior de AMD, piensa en otra placa base.Problemas con la instalacin de una torre reclinada (Thermaltake Flexi). Era posible poner slo sobre los operativos. Esta placa base no tiene tales problemas. Gira como quieras Tambin hay un inconveniente: esta es una pasta trmica nativa. Lo cambi a kpt-8 y la temperatura baj 1,5 veces, el norte bajo carga se calienta no ms de 45 grados (con mi nativo lleg a 60). Ahora no comprara sabiendo todas las jambas de este tablero. Por el dinero, hay muchos anlogos a los que vale la pena prestar atencin.

Excelente modeloExcelente tarjeta, la textolita negra mate y los disipadores se ven muy bien. Para

ensamblajes elegantes en negro y rojo en AMD: la mejor opción. En términos de funcionalidad, todo también es excelente, UEFI BIOS conveniente, overlocking FX sin problemas, el sonido es excelente, el software MSI es bueno.

buen modelo fácilmente solucionable. La mejor elección para propietarios de procesadores AMD.

excelente modelo En mi opinión, el mejor compañero. placa para chipset 970 de todas las vistas. Sin problemas con el ajuste y la optimización.

excelente modelo Comprado en relación con la actualización de una computadora antigua. En mi caso, funciona con FX-4350 ms Sapphire Nitro R7 360 y 8GB de RAM, en realidad no hay súper tareas: trabajo, Internet, películas, juguetes no son particularmente exigentes... Nunca me he arrepentido de mi elección: funciona de manera confiable, hay muchas configuraciones y no es nada difícil usarlas. Además, la placa base se ve muy bien.

excelente modelo No pude usarla por completo porque el procesador AMD FX-9590 no es compatible.

excelente modelo usted no me arrepentir

buen modelo Me gustó la mano de obra y la calidad del montaje. Cuando enciendes el disco del controlador, el controlador principal de la madre, a diferencia del resto del software, no se instala automáticamente y necesita buscarlo en el disco en el sistema de archivos el puente norte se calienta mucho, mano, no lo soporta, pero no parece afectar el rendimiento. Me molestó mucho que la placa no admite el ajuste automático de los enfriadores de CPU de 3 pines, no es suficiente escuchar el aullido del desenroscado para toda la comodidad ... en la madre anterior, todo funcionó sin problemas (DC), Tuve que derrochar en una compra no planificada a un precio de 1500, solo por un conector de 4 pines, el ajuste del sistema de 3 pines parece funcionar. both No encontré un equalizador por sonido en el software

Me llevé el 8350 y no iba a conducirlo todavía. Instalé Win8.1 Pro, instalé los controladores para el chipset, para la tarjeta de video (gtx650ti oc) y parece funcionar. Ayer puse los juguetes en la descarga en el origen y me fui por un par de minutos, vengo: Windows pide una contraseña, eso es. la computadora se reinició (probablemente bsod con reinicio). Bueno, creo que una vez que Windows tiene errores. Jugé bf4 durante 3 horas, no hay problema, luego cerré el juego, comencé a navegar por el navegador y nuevamente bsod, solo que ahora conmigo. Los anteriores fueron ic2q + asus p43td pro y el puente norte también está de moda, pero durante 2 o 3 semanas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la computadora funcionó sin reiniciar, pero luego, de alguna manera, ejem ... Tal vez sea mejor, pero solo pedí 2 ventiladores de 40x40 mm de Ali, los pondré en el radiador del puente cuando lleguen. Bios M40, no se actualizó a lo último, en cuanto actualice escribo mejor o igual.