

Sistema de refrigeración Deepcool CK-11509

modelo regular, nada especial zumbidos/zumbidos fuertes, difíciles de instalar y quitar, puede romper la placa base. 3 pines, la velocidad no está regulada, siempre funciona al máximo, por eso zumba

La mejor relación calidad-precio. Lo barato nunca es malo. Además, puedes montar un transformador.

modelo terrible. Necesario solo por el bien de las monturas. Retirar los soportes, todo lo demás estaba en la basura. Si alguien lo considera en una computadora de oficina, no lo aconsejo, se romperá en la etapa de instalación.