

# Hervidor Polaris PWK 1850CGL

modelo regular Alrededor de un año o menos después, la tapa se descompuso y dejó de cerrarse. El hervidor en sí funciona muy bien. Pero el olor a plástico estropea la impresión.

Modelo regular Calienta el agua muy lentamente

Modelo terrible Si necesita un hervidor de agua confiable, definitivamente no lo es.

mal modelo El conector en el soporte y en el hervidor se derritieron, si los enchufes no se hubieran quitado a tiempo, se habría producido un incendio. Últimamente comenzó a gotear cuando se inclina.

modelo terrible No sé cómo se puso a la venta un producto tan crudo. Parece que Polaris no lo está haciendo muy bien, ahorrando en partidos. Las teteras chinas sin nombre se encontraron de manera mucho más confiable. En general, no aconsejo comprar productos de esta marca, es mejor elegir algo más confiable, ya que hay mucho para elegir.

buen modelo Durante 2 años de uso activo, no hubo fallas. Calienta el agua lo suficientemente rápido, no se quema si toca accidentalmente la carcasa. A pesar de que las paredes del hervidor son de vidrio, la diferencia de temperatura no tiene consecuencias si vierte agua fría inmediatamente después de hervir. El hervidor en sí se limpia regularmente de incrustaciones, no hay signos de corrosión en el exterior del cuerpo tampoco. Un buen producto, por mi dinero. modelo No comprar más de la mitad de una elección

mal modelo Muchas personas escriben que el vidrio no es seguro porque te puedes quemar, pero viste que te llevaste una tetera con vaso.

modelo regular Tráelo al trabajo. Seis meses después, apareció el primer inconveniente: contacto débil del disco con el hervidor. Para hervir el agua, era necesario girar la tetera sobre el disco durante varios minutos para que hiciera contacto. Como resultado, lo pasaron en garantía, después de 45 días se solucionó todo. La única luz de fondo parpadeaba de vez en cuando. Después de un año de uso, la tapa se cayó, la punta del soporte se rompió. El plástico debido al calentamiento constante se volvió quebradizo y se rompió. Decidí arreglarlo, pero esta parte no está a la venta en ningún lado. Puedes comprar la tapa entera con el soporte, pero el precio es como por media tetera. Como resultado, lo arreglé con un cable, ahora la tapa nunca se cae seguro. Si estás interesado, por favor hágame saber cómo. En general, hay otros modelos con una cubierta similar, creo que allí también se puede reparar

modelo defectuoso Comprado en diciembre. Finalmente nos despedimos en abril. Nariz cómoda por el hecho de no ser de cristal. Según tengo entendido, si el pico es de vidrio, es posible que no sea conveniente verter agua. Cable de longitud estándar. Los botones son convenientes: uno para abrir la tapa, el segundo para encenderla. Me gusta cómo se ilumina el agua y que el hervidor se fusiona

con el interior cuando no est hirviendo. Y una ventaja definitiva del hervidor de vidrio: usted puede ver inmediatamente cuando necesita cambiar los filtros sale vapor debajo de la tapa. La primera vez en garanta "reparada" en una semana. Trado a casa - todava sale vapor. Puede entregarlo en la tienda solo con un certificado de inadecuacin del servicio. Lo devolv para el servicio. No me dieron un certificado, me llevaron a un diagnstico: "de repente, esto es una norma tecnologica". Estuve esperando un certificado durante un mes. Cambi el certificado por una nueva tetera igual en la tienda. Pero dos semanas despus tambien entregu el nuevo hervidor: inmediatamente aparecieron gotas de vapor en el lado derecho de la tapa, lo que significa que con el tiempo la tapa se mover con ms fuerza.

Modelo regularUs este modelo por menos de seis meses. No s cmo, pero se me cay la tapa) No puedo decir qu hacer con la tetera para que se rompa la tapa, pero se cay. En la primera mitad, y luego todo) No haba mal olor, la tetera era como una tetera, si la tapa estuviera intacta, la usara ms.

modelo habitualTodo estara bien si fuera no por el olor a plstico chino. La parte superior de la tetera apesta cuando se calienta. Incluso despus de una semana de uso.

modelo terribleal principio haba un olor terrible del agua, luego da mucha escala, luego este vidrio es, por supuesto, una ventaja, ahorra energia caliente arriba rpidamente quemado en dos meses! Inmediatamente tom un cristal escarlata, tierra y cielo! sin olor, sin escala

modelo normalUso el tercer hervidor de este modelo, los anteriores fueron cambiados en garanta, el defecto fue el mismo en ambas ocasiones: la tapa se cay. Quin no es demasiado perezoso para cambiar? Conseguir un hervidor nuevo cada 6-8 meses es una opcin normal. El tercero sigue funcionando!)))

Ya no compraremos el modelo normalPolaris. 2800r. - EN EL VIENTO.

psima modeloNo aconsejo a nadie, 9 meses de experiencia.

buena modelo