

Cortapelos Remington Virtually HC5880

modelo terrible El primer defecto lo tacha TODO. El corte de pelo se convierte en frecuentes paradas de cepillado. Sin palabras - un compañero. Comprado en base a críticas positivas. No recomiendo comprar. Dinero por el desage.

mal modelo Quise comprar algo confiable durante siglos, parezca Remington, pero en realidad no vale la pena el dinero. Caro e inútil. Vitek era cuatro veces más barato, se cort el pelo de la misma manera, se calent menos, se lubrica con menos frecuencia. 2 bolas por el precio y defraud las expectativas.

excelente modelo Cay desde una altura de unos dos metros (propia altura), nada se rompió, no se hizo aicos. Satisfecho

Excelente modelo A modo de comparación, preste atención al popular modelo de cortapelos:- Panasonic ER1410M jese el cabello antes de cortar Debido a la alta potencia del cortapelos, Los pelos cortados durante un corte de pelo pueden dispersarse en todas las direcciones dentro de un radio de 1,5 metros. Las boquillas y toda la máquina también están cubiertas de pelos. La máquina se puede enjuagar suavemente con agua (pero no empapada) Boquillas 22-25 mm Por desgracia, cortan dejando pelos individuales. Pero no lo atribuiré a las deficiencias, este es el problema con todas las boquillas altas. Todo depende de la experiencia.

excelente modelo Al principio, la necesidad de cambiar las boquillas no parecía una solución muy conveniente en comparación con los modelos equipados con una boquilla telescópica universal. Sin embargo, en el primer corte de pelo, me di cuenta de que a menudo usará 2-3 boquillas (12-16-18 mm) como máximo, el resto en casos muy raros. Pero por otro lado, estas boquillas no se obstruyen después de 2-3 pasadas, como muchos otros modelos, no hay necesidad constante de interrumpir y empujar un cepillo de limpieza,