

Flash Yongnuo YN600EX-RT

Modelo regular En comparacin con los originales (580 II, 600, 600 II), este flash se recarga un poco ms rpido cuando est fro. Despus de ~30 inhalaciones a mxima potencia, el flash se sobrecalienta y la velocidad de preparacin cae drsticamente. Se enfría durante mucho tiempo, unos 20 minutos, mientras que los flashes de Canon siguen funcionando. El mecanismo de rotacin de la cabeza est hecho sin bloqueo, es muy apretado, debido a esto, el zapato de la cmara se afloja! Este flash es ideal para disparar tranquilamente desde soportes. No aconsejo tomarlo para informar.

un excelente modelo No s por qu otras reseas escriben tal shnyaga... Lo he estado usando durante el tercer ao... la mitad de las reseas estn escritas por personas que no lo tenan en sus manos en absoluto ... vendedores de confianza, ya que los productos son populares, los falsifican! y muchos los venden con otras marcas ... Tengo los enilups negros originales + . todo funciona al 100%, el nivel de carga se muestra con la precisin de un telefono mvil... piezas de repuesto baratas, incluso si algo se rompe, la reparacin es barata... a diferencia del canon original donde solo la unidad de lmpara es de 6 tr, as que toma dos a la vez + sincronizador y estars satisfecho

modelo terrible No aconsejo comprar, mucho matrimonio, muchos nervios! Extremadamente poco fiable, el trabajo no es estable, la recarga es larga. Se puede usar solo en casa, lentamente. Recomiendo encarecidamente a los profesionales, no tientes a la suerte frente a los clientes

buen modelo Utilic un total de 5 de estos flashes. Como resultado, 2 muertos y 3 vivos, o mejor dicho todos vivos, pero no todos funcionan bien. Uno estaba inundado, ahora sopla solo a pulso mximo, sin TTL ... es decir, semi-cadver. no se pudo reparar. el segundo se calienta incluso si no se quita nada, es posible que no haga un impulso sin motivo, no le pas nada, simplemente comenz a comportarse as ... As que decida usted mismo si tomarlo o no tomarlo . Ahora hay muchas alternativas a yongs de otras marcas sin peor calidad. La eleccin es el original o China, lo hice yo mismo. Incluso 2 flashes muertos son de hecho ms baratos que uno de Canon)

excelente modelo Estoy encantado con el soplo, todas mis impresiones estn en mi resea en YouTube: modelo YongNuo YN600EX-RT " Rplica china del flash nativo de Canon "Con todas las consecuencias resultantes! Dej de funcionar despus de 5 veces de uso, se sobrecalienta constantemente y se apaga despus de 10 cuadros, el problema es relevante para el 50% de los brotes, puede encontrar informacin fcilmente a travs de la bsqueda! Adems, ser difcil de probar en la tienda ... al principio dirn que todo funciona ... luego, que el problema est en las baterías, pero no dan las propias, etc.... La empresa en si no tiene servicio propio, es caro para una empresa china de artesanía.. Los enchufes siempre cuelgan, el plástico es desagradablemente mate, con manchas, como las cajas de CD ms baratas, paga el doble, ay! Si te gustan los autos chinos, los relojes del mercado, los adidas chinos y las copias de iPhones en Android... **modelo normal** En comparacin con el original, este flash se recarga un poco ms rpido cuando est fro. Despus de ~50 inhalaciones a mxima potencia, el flash se sobrecalienta y la velocidad de preparacin cae

drsticamente. Se enfra durante mucho tiempo, unos 20 minutos, mientras que los flashes de Canon siguen funcionando. Este flash es ideal para tomar fotografas tranquilamente. No aconsejo tomarlo para informar.

buen modeloLlevo ms de un ao usando este flash. Un dispositivo muy digno, sobre todo teniendo en cuenta su precio fuera de la patria. Pero debe comprender que al solicitar este flash en sitios extranjeros, de hecho pierde la garanta. Ahora lo principal: 1. El flash realmente retrocede en la zapata caliente.2. El iluminador AF est ligeramente descentrado.3. Mi copia se sobrecalienta durante el disparo intensivo (6-7 fotogramas por minuto). 4. La tapa de la batera se rompi despues de aproximadamente un ao. El precio de emisin es de 400 rublos y 10 minutos de trabajo, si las manos no estn torcidas) 5. En comparacin con el original de Canon, da una luz un poco ms fra.6. Hay una indicacin de la carga de la batera (no en el original) 7. El zoom del reflector funciona en la mquina en cualquier posicin del cabezal (no en el original) 8. No hay botn de bloqueo del cabezal, pero todas sus posiciones estn claramente fijadas (hay un botn en el original y no es conveniente). En modo RT, me hice amigo del flash original de Canon.10 sin ningn problema. Durante el almacenamiento a largo plazo, agota las bateras CONCLUSIN: una opcin muy valiosa. Dado el precio, perdonas al flash por todas sus deficiencias.

un modelo ordinario, nada especialDado que cuesta tres veces ms barato que el equivalente de Canon, en mi opinin, el juego vali la pena. Estoy satisfecho con el flash.

mal modeloVivi conmigo durante un ao, trabaj su dinero.

gran modeloLo he estado usando durante un ao, nunca me ha fallado ni recalentado!

Decid ahorrar para mi propio...

un buen modeloAntes de eso, usaba puffs yonguo , no puedo decir nada malo, trabajan al 150% por su dinero. Est claro que para un trabajo serio da miedo tomar eso, pero nunca me han defraudado. No soy fotgrafo, sino camargrafo, esta foto es como un pasatiempo, No planeo ganar dinero con esto, y la intensidad del uso de flashes no es muy buena. Durante el uso de este flash, no hay quejas. Quien necesita una buena calada para el alma, yo le aconsejo que la tome. Lo nico que puedo decir sobre un inconveniente especifico es que tuve que buscar un flash usado en Internet para cambiar el tacn del zapato, si miras el modelo yonguo ms joven, entonces el tacn del zapato es 600 realmente ms pequeo, lo cambi, ya que los agujeros para los tornillos y el asiento son iguales para todos los yonguo, tal vez hasta el canon original tiene los mismos asientos, pero no busqu el original.

gran modeloNo se como nadie, me funciona todo bien.

buen modeloMi copia sali el 15 de agosto, el firmware de fbrica es 1.8.3. Lo compr como una cmara en la cmara con la perspectiva de comprar gradualmente un transmisor y armar un conjunto de tres bocanadas. Inmediatamente configurar el modo a 1/180. Hasta ahora, no hay problemas ni con la exposicin ni con la fiabilidad. Sobreviv a un par de batidos decentes.De las deficiencias, noto la

calidad de la mano de obra en las cosas pequeñas. (bandas elásticas, tapones, juego en el zapato, sin sensores opcionales, sin protección contra la humedad en algunos lugares). Bueno para un estudio pausado de estrobistas principiantes y como una segunda o tercera bocanada para meter en la caja de luz en el estudio, traiga el externo bloquee el trasero y olvídese de él mientras maneja las funciones RT. No apto para profesionales, especialmente para reporteros que necesitan la máxima velocidad, rendimiento, confiabilidad, confiabilidad.

modelo terrible Esto no es un flash, sino una raza. Lo compré después de leer buenas críticas en Inea. Lo lamenté terriblemente la primera noche. Al principio, me llamó la atención la repugnante compatibilidad del flash y los sincronizadores del mismo fabricante. Actualizar el firmware del propio flash y el transmisor no solucionó nada. Por cierto, los flashes originales funcionan de maravilla con estos sincronizadores. Bueno, creo que higos con ella. Funcionan como un reportaje de la cámara. Empecé a disparar con fuerza a medida que aumentaban los fallos de TTL. Yo estaba horrorizado, pero de nuevo pienso en higos con ella. Lo usé en modo manual como flash de estudio. S... Schaz... Ella tampoco mantiene el poder establecido en modo manual. Se infla con toda su fuerza, luego a 1/128. Lo llevé a la tienda para un reemplazo. Cambiado por otro igual. Traído a casa y tiene los mismos problemas. En general, no sé... Tal vez el lote en la tienda no sea así, pero no comprar más chinos. Es mejor tomar algo más simple de los originales (por ejemplo, la Canon 430EX II demostró ser muy valiosa, aunque la potencia para techos altos es bastante débil) que arruinar una boda o una fiesta corporativa. Y recomiendo a los demás que ahorren dinero o ahorren un poco y compren el original por más fácil que el top chino g...

modelo terrible No aconsejo comprar, mucho casamiento!

modelo terrible No comencé a cambiar, decidí agregar y comprar mi propio 600. Y si no hay suficiente dinero, es mejor tomar mi propio 430. Gran experiencia con flashes y el 468, resultó ser sea más confiable, cay, luch, ara solo la batería se fue y se cortó Y muy decepcionado con el 600